

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE XÀTIVA



AÑO DE REDACCIÓN: 2009

DESCRIPCIÓN
DE LA
RED VIARIA

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
											MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF %	Subv. Part. %	Otros %	Otras Adm. %	1º	2º	3º	4º	5º	
001	01	0	0	0.001.01		Navarrés, Bicorp, Quesa, Millares, Anna, Chella, Bolbaite	62.023,8			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-580
002	01	0	0	0.002.01		Navarrés	14.852,6			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-560
003	01	0	0	0.003.01		Rotglà i Corberà	5.892,9			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-555
004	01	0	0	0.004.01		Enguera	18.278,5			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-584
005	01	0	0	0.005.01		Estubeny, Enguera, Xàtiva, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, Anna	48.771,5			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-590
006	01	0	0	0.006.01		Llanera de Ranes, Canals, Torrella, Cerdà, Xàtiva, Anna	6.962,4			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-585
007	01	0	0	0.007.01		Font de la Figuera (la), Moixent, Alcúdia de Crespins (l'), Xàtiva, Cerdà, Canals, Llanera de Ranes, Montesa, Vallada, Rotglà i Corberà, Llosa de Ranes (la)	48.438,5			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						N-430
008	01	0	0	0.008.01		Bellús, Rotglà i Corberà, Genovés, Llosa de Ranes (la), Xàtiva	18.149,4			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						N-340
009	01	0	0	0.009.01		Benigànim, Bellús	4.558,9			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-612
010	01	0	0	0.010.01		Benigànim, Terrateig, Llutxent, Benicolet, Genovés, Quatretonda, Xàtiva	24.304,6			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-610
011	01	0	0	0.011.01		Llutxent, Pinet	5.823,8			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-608
012	01	0	0	0.012.01	1.117	Moixent, Enguera	20.632,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-589
013	01	0	0	0.013.01		Albaida, Aiello de Malferit, Xàtiva, Canals, Cerdà, Ollería (l'), Benissoda, Agullent	25.406,4			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-40
014	01	0	0	0.014.01		Canals, Ollería (l')	2.736,0			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-644
015	01	0	0	0.015.01		Aiello de Rugat, Montixelvo, Otos, Aiello de Malferit, Terrateig, Ollería (l'), Rugat, Pobra del Duc (la), Alfarràs, Bèlgida, Montaverner, Castelló de Rugat	26.870,2			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-60
016	01	0	0	0.016.01		Font de la Figuera (la)	3.776,7			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						N-334
017	01	0	0	0.017.01		Font de la Figuera (la), Fontanars del Alforins, Ontinyent	26.584,3			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-660
018	01	0	0	0.018.01		Moixent, Fontanars dels Alforins	15.890,2			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-652
019	01	0	0	0.019.01		Albaida, Moixent, Aiello de Malferit, Vallada	20.835,7			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-651
020	01	0	0	0.020.01		Vallada	4.977,8			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-649
021	01	0	0	0.021.01		Vallada, Ontinyent	9.975,9			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-665
022	01	0	0	0.022.01		Aiello de Rugat, Montixelvo, Terrateig, Rugat, Castelló de Rugat	7.604,4			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-619
023	01	0	0	0.023.01		Atzeneta d'Albaida, Carrícola, Otos, Albaida, Ràfol de Salem, Bèlgida, Beniatjar, Castelló de Rugat	17.327,6			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-615
024	01	0	0	0.024.01		Beniarrés, Salem, Castelló de Rugat	11.329,1			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-705
025	01	0	0	0.025.01		Albaida, Ontinyent, Agullent	6.680,9			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-650
026	01	0	0	0.026.01		Fontanars dels Alforins	4.348,7			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-654
027	01	0	0	0.027.01		Fontanars dels Alforins, Ontinyent	17.340,1			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-655
028	01	0	0	0.028.01		Fontanars dels Alforins	13.666,9			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-657
029	01	0	0	0.029.01		Bocairent, Ontinyent	25.779,0			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-81
030	01	0	0	0.030.01		Atzeneta d'Albaida, Albaida	8.769,1			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						N-340
031	01	0	0	0.031.01		Bocairent	15.294,9			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-700
032	01	0	0	0.032.01		Bocairent	22.419,2			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-795
033	01	0	0	0.033.01		Bocairent	16.974,2			Mantenimiento			0,0	0,0	0,0	100,0						CV-794
001	01	1	3	1.001.01	1.005	Millares	1.460,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	100,0	0,0	0,0						Asfaltado.
001	02	1	1	1.001.02	1.006	Millares	6.755,3	>5,5 m		Mantenimiento	10		56,5	42,9	0,6	0,0						Cruce de autobombas posible en casi todo el trazado.
001	03	1	2	1.001.03	SD	Millares, Cortes de Pallás	4.418,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0						No hay datos de inventario.
001	04	1	1	1.001.04	SD	Cortes de Pallás	5.471,0	>5,5 m		Mantenimiento	10		100,0	0,0	0,0	0,0						No hay datos de inventario.
002	01	1	3	1.002.01	1.013	Millares, Tous	5.849,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	100,0	0,0	0,0						Primeros 600 m asfaltados.
002	02	1	3	1.002.02	SD	Tous	8.375,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	100,0	0,0	0,0	0,0						No hay datos de inventario.
003	01	1	1	1.003.01	1.036	Bicorp, Millares, Cortes de Pallás	6.022,3	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	100,0	0,0	0,0						No hay datos de inventario.
003	02	1	1	1.003.02	1.001	Millares, Cortes de Pallás	2.126,7	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	100,0	0,0	0,0						No hay datos de inventario.
003	03	1	1	1.003.03	SD	Millares, Cortes de Pallás	6.107,8	>5,5 m		Mantenimiento	10		88,5	8,6	2,9	0,0						No hay datos de inventario.
003	04	1	1	1.003.04	SD	Teresa de Cofrentes, Cortes de Pallás	11.199,2	>5,5 m		Mantenimiento	10		98,6	1,3	0,1	0,0						No hay datos de inventario.
003	05	1	3	1.003.05	SD	Teresa de Cofrentes	1.197,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	58,9	12,6	28,5	0,0						No hay datos de inventario.
003	06	1	2	1.003.06	1.029	Bicorp	11.645,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	4,3	94,4	1,3	0,0						No hay datos de inventario.
004	01	1	2	1.004.01	1.030	Bicorp	12.580,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	64,1	30,7	5,2	0,0						No hay datos de inventario.
004	02	1	3	1.004.02	1.031	Bicorp	3.666,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	99,5	0,5	0,0						No hay datos de inventario.
004	03	1	3	1.004.03	SD	Bicorp, Cortes de Pallás	3.977,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	98,2	1,1	0,7	0,0						No hay datos de inventario.
005	01	1	2	1.005.01	1.021	Bicorp	12.359,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	23,3	54,5	22,2	0,0						Asfaltado.
005	02	1	2	1.005.02	1.022	Bicorp	3.594,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	71,1	17,2	11,7	0,0						Firme en mal estado.
005	03	1	3	1.005.03	1.071	Bicorp	6.182,4	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	27,1	68,8	4,1	0,0						No hay datos de inventario.
006	01	1	2	1.006.01	1.026	Bicorp	5.477,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	56,9	43,1	0,0	0,0						No hay datos de inventario.

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
											MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF %	Subv. Part. %	Otros %	Otras Adm. %	1º	2º	3º	4º	5º	
006	02	1	3	1.006.02	SD	Bicorp, Ayora, Teresa de Cofrentes	10.180,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	95,7	4,3	0,0	0,0					No hay datos de inventario.	
006	03	1	3	1.006.03	1.023	Bicorp, Ayora	1.421,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	100,0	0,0	0,0	0,0					Firme en mal estado.	
006	04	1	3	1.006.04	1.023	Bicorp	896,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	52,3	32,9	14,8	0,0					Firme en mal estado.	
007	01	1	2	1.007.01	1.056	Bicorp	4.955,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,8	89,7	9,5	0,0					Asfaltado.	
007	02	1	2	1.007.02	1.015	Bicorp	6.795,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	65,5	30,6	3,9	0,0						
007	03	1	2	1.007.03	1.072	Bicorp, Quesa, Enguera	6.755,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	49,9	47,4	2,7	0,0						
007	04	1	X	1.007.04	1.072b	Bicorp	1.117,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0,0	40,6	59,4	0,0					Intransitable.	
007	05	1	2	1.007.05	1.064	Enguera	4.659,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	77,6	22,4	0,0	0,0					Asfalto en mal estado.	
008	01	1	2	1.008.01	1.044	Quesa	7.304,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	55,4	44,5	0,0					Asfaltado.	
008	02	1	2	1.008.02	1.045	Quesa	2.014,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	61,8	24,9	13,4	0,0						
008	03	1	2	1.008.03	1.076	Quesa	8.760,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	17,4	80,7	1,9	0,0						
009	01	1	2	1.009.01	1.078	Bicorp, Quesa	2.586,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	28,9	66,4	4,7	0,0						
010	01	1	2	1.010.01	1.077	Quesa	1.377,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	100,0	0,0	0,0						
010	02	1	X	1.010.02	1.098	Navarrés, Quesa, Bolbaite	3.324,3	<3,5 m	3 Curvas	Mantenimiento / Mejora	7	1	41,6	58,1	0,3	0,0					Tramo complicado para autobombas.	
010	03	1	2	1.010.03	1.099	Navarrés	1.086,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	51,5	0,0	48,5	0,0						
010	04	1	2	1.010.04	1.042	Navarrés, Quesa	11.225,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	35,3	15,7	49,1	0,0					Asfaltado.	
011	01	1	3	1.011.01	1.053	Navarrés, Tous, Sumacarcer	5.627,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	40,7	49,6	9,6	0,0					Propuesto por agente medioambiental.	
012	01	1	2	1.012.01	1.073	Bicorp, Quesa	4.142,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	81,2	13,7	5,1	0,0						
012	02	1	1	1.012.02	SD	Bicorp, Ayora	7.516,2	>5,5 m		Mantenimiento	10		15,4	84,6	0,0	0,0					No hay datos de inventario.	
013	01	1	2	1.013.01	1.062	Enguera	2.478,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	23,6	76,4	0,0	0,0						
013	02	1	2	1.013.02	1.096	Enguera, Chella	4.798,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	85,0	14,9	0,1	0,0						
013	03	1	2	1.013.03	1.095	Enguera, Chella	1.382,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	75,8	24,2	0,0						
013	04	1	1	1.013.04	1.094	Chella	881,9	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,8	99,2	0,0						
013	05	1	2	1.013.05	1.093	Chella, Bolbaite	897,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,0	100,0	0,0						
013	06	1	1	1.013.06	1.092	Bolbaite	2.878,9	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	18,1	81,9	0,0						
013	07	1	1	1.013.07	1.090	Bolbaite	2.390,0	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	41,2	58,8	0,0						
014	01	1	1	1.014.01	1.059	Enguera	1.664,2	>5,5 m		Mantenimiento	10		100,0	0,0	0,0	0,0					Camino en obras por parque eólico.	
014	02	1	2	1.014.02	1.060	Enguera	963,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0						
014	03	1	1	1.014.03	1.061	Enguera	6.794,6	>5,5 m		Mantenimiento	10		85,2	13,9	0,9	0,0					Camino en obras por parque eólico.	
015	01	1	1	1.015.01	1.121	Enguera, Ayora	1.242,8	>5,5 m		Mantenimiento	10		100,0	0,0	0,0	0,0						
015	02	1	1	1.015.02	1.122	Enguera	2.405,3	>5,5 m		Mantenimiento	10		100,0	0,0	0,0	0,0						
015	03	1	2	1.015.03	1.123	Enguera	3.758,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	90,8	9,2	0,0	0,0						
015	04	1	2	1.015.04	1.124	Enguera	1.901,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	80,1	14,7	5,2	0,0					Asfaltado.	
016	01	1	2	1.016.01	1.119	Enguera	1.818,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	18,6	17,5	63,9	0,0					Asfaltado.	
016	02	1	2	1.016.02	1.120	Enguera, Almansa	4.122,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	87,6	9,0	3,5	0,0						
017	01	1	2	1.017.01	1.118	Enguera, Font de la Figuera (la)	4.697,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	87,8	5,8	6,4	0,0					Asfaltado.	
017	02	1	2	1.017.02	2.009	Font de la Figuera (la)	8.863,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	44,2	0,2	55,5	0,0					Asfaltado.	
018	01	1	2	1.018.01	1.158	Enguera, Vallada	7.088,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	72,2	27,8	0,0	0,0					Firme en mal estado.	
018	02	1	2	1.018.02	SD	Vallada	7.486,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	48,2	8,5	43,2	0,0					No hay datos de inventario.	
019	01	1	2	1.019.01	2.008	Font de la Figuera (la)	1.211,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	55,0	41,4	3,7	0,0					Asfaltado.	
019	02.1	1	2	1.019.02.1	2.027	Font de la Figuera (la)	6.566,1	3,5-5,5 m	1 Vegetación, 4 Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	46,3	14,9	38,8	0,0						
019	02.2	1	2	1.019.02.2	2.027	Provincia Albacete	1.266,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		0,0	0,0	0,0	0,0					Sin actuación por parte de la GVA	
019	02.3	1	2	1.019.02.3	2.027	Font de la Figuera (la)	467,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	1	46,3	14,9	38,8	0,0						
019	02.4	1	2	1.019.02.4	2.027	Provincia Albacete	636,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		0,0	0,0	0,0	0,0					Sin actuación por parte de la GVA	
019	03.1	1	2	1.019.03.1	SD	Font de la Figuera (la)	2.652,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	40,5	0,0	59,5	0,0					No hay datos de inventario.	
019	03.2	1	2	1.019.03.2	SD	Provincia Albacete	1.183,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		0,0	0,0	0,0	0,0					Sin actuación por parte de la GVA	
019	04	1	1	1.019.04	SD	Font de la Figuera (la)	694,4	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	100,0	0,0					No hay datos de inventario. Asfaltado.	
020	01	1	X	1.020.01	2.024	Moixent, Fontanars dels Alforins	4.677,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	100,0	0,0	0,0	0,0					Intransitable en algunos tramos.	
020	03	1	X	1.020.03	2.026	Moixent, Fontanars dels Alforins	2.915,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	0,0	100,0	0,0	0,0					Intransitable.	
020	04	1	X	1.020.04	2.052	Moixent, Fontanars dels Alforins, Ontinyent	4.038,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	89,4	10,6	0,0	0,0					Cortado por cadena.	
021	01	1	2	1.021.01	3.037	Fontanars dels Alforins, Vallada, Ontinyent	9.164,5	3,5-5,5 m	1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	100,0	0,0	0,0	0,0						
022	01	1	2	1.022.01	2.043	Aielo de Malferit, Vallada, Ontinyent	10.400,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	53,7	31,7	14,6	0,0					Intransitable.	
023	01	1	1	1.023.01	3.067	Quatretonda	1.195,4	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	0,0	100,0	0,0					Asfaltado.	
023	02	1	2	1.023.02	3.068	Quatretonda	2.173,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	68,1	31,9	0,0					Hormigonado.	
023	03	1	3	1.023.03	3.069	Quatretonda	2.601,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	18,7	45,8	35,6	0,0						
023	04	1	3	1.023.04	3.070	Quatretonda	4.425,0	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	80,6	1,5	17,8	0,0						
023	05	1	2	1.023.05	3.071	Quatretonda, Simat de la Vallidigna	1.047,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,7	99,3	0,0					Asfaltado.	
024	01	1	2	1.024.01	3.091	Pinet	506,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	100,0	0,0	0,0					Asfaltado.	
024	02	1	3	1.024.02	3.090	Pinet, Quatretonda	1.463,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	61,0	18,3	20,7	0,0					Asfaltado.	
024	03	1	2	1.024.03	3.089	Quatretonda	1.148,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0					Asfaltado.	
024	04	1	2	1.024.04	3.088	Pinet, Quatretonda	601,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0						
024	05	1	2	1.024.05	3.087	Pinet	652,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0					Asfaltado.	
024	06	1	2	1.024.06	3.086	Quatretonda, Pinet, Barx	808,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0						
024	07	1	2	1.024.07	SD	Barx	3.563,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	76,1	9,8	14,1	0,0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
											MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF %	Subv. Part. %	Otros %	Otras Adm. %	1º	2º	3º	4º	5º	
025	01	1	2	1.025.01	3.017	Banyeres de Mariola, Fontanars dels Alforins, Ontinyent	5.430,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0						
025	02	1	2	1.025.02	3.016	Bocairent, Banyeres de Mariola, Fontanars dels Alforins, Ontinyent	14.373,1	3,5-5,5 m	4 Curvas, 1 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	67,0	27,1	5,9	0,0						
025	03	1	2	1.025.03	3.015	Ontinyent	287,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	100,0	0,0	0,0						Asfaltado.
026	01	1	1	1.026.01	3.013	Ontinyent	1.574,9	>5,5 m		Mantenimiento	10		0,0	1,7	98,3	0,0						Asfaltado.
026	02	1	2	1.026.02	3.012	Ontinyent, Alfafara	1.818,5	3,5-5,5 m	1 Curvas, 1 Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	9	1	86,8	8,1	5,1	0,0						Hormigonado.
026	03	1	2	1.026.03	3.011	Ontinyent, Alfafara	2.529,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	26,9	73,1	0,0	0,0						
026	04	1	2	1.026.04	3.010	Benissoda, Agullent, Alfafara	2.720,4	3,5-5,5 m	3 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	73,0	27,0	0,0	0,0						
026	05	1	2	1.026.05	3.009	Benissoda, Albaida	1.628,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	100,0	0,0	0,0	0,0						
026	06	1	2	1.026.06	3.008	Albaida	2.013,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	90,4	9,6	0,0	0,0						Firme en mal estado.
027	01	1	X	1.027.01	3.007	Albaida	5.119,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	7	4	87,9	12,1	0,0	0,0						Firme en mal estado.
028	01	1	2	1.028.01	3.003	Atzeneta d'Albaida, Palomar (el)	2.614,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		89,9	0,0	10,1	0,0						
028	02	1	2	1.028.02	3.004	Palomar (el)	1.263,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	9		84,0	15,7	0,3	0,0						
028	03	1	2	1.028.03	3.110	Carrícola, Otos, Palomar (el), Bélgida, Beniatjar	8.387,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	88,8	11,2	0,0	0,0						
028	04	1	2	1.028.04	3.111	Salem, Ràfol de Salem, Beniatjar	3.323,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	96,3	3,7	0,0	0,0						
029	01	1	3	1.029.01	3.112	Salem	1.961,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	98,1	1,9	0,0	0,0						Firme en mal estado.
030	01	1	2	1.030.01	3.113	Montixelvo	1.439,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	0,0	0,2	99,8	0,0						Asfaltado.
030	02	1	2	1.030.02	3.114	Aielo de Rugat, Montixelvo, Terrateig	6.139,6	3,5-5,5 m	1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	86,1	10,1	3,8	0,0						
030	03	1	3	1.030.03	3.115	Terrateig, Llocnou de Sant Jeroni	1.302,2	<3,5 m	1 Desprendimientos, 1 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	8	1	61,4	35,5	3,2	0,0						
030	04	1	3	1.030.04	SD	Llocnou de Sant Jeroni	3.322,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	8	19	0,0	46,8	53,2	0,0						No hay datos de inventario.
031	01	1	2	1.031.01	3.064	Bocairent, Agres	12.284,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	55,5	32,4	12,0	0,0						
032	01	1	2	1.032.01	SD	Bocairent, Alcoi	10.804,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	9	20	25,7	61,7	12,6	0,0						
020	02	1N	NA	1N.020.02		Moixent, Fontanars dels Alforins	1.696,2	>5,5 m		Nueva apertura		16	98,7	1,3	0,0	0,0						
001	01	2	2	2.001.01	1.011	Millares, Cortes de Pallás	6.337,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	93,8	6,2	0,0						Asfaltado.
001	02	2	2	2.001.02	SD	Cortes de Pallás	6.462,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		74,1	19,2	6,6	0,0						No hay datos de inventario. Asfaltado.
001	03	2	2	2.001.03	SD	Cortes de Pallás	5.625,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		80,2	16,2	3,6	0,0						No hay datos de inventario.
001	04	2	2	2.001.04	1.007	Millares, Cortes de Pallás	5.639,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		61,2	38,4	0,4	0,0						
002	01	2	3	2.002.01	1.009	Millares	3.303,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						
002	02	2	3	2.002.02	1.010	Millares	1.728,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						Firme en mal estado.
003	01	2	1	2.003.01	1.012	Millares	6.238,3	>5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	97,7	2,3	0,0						Vial sin salida. La autobomba no puede girar al final del vial.
004	01	2	3	2.004.01	1.002	Millares, Cortes de Pallás	2.288,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0						
004	02	2	3	2.004.02	1.003	Millares	4.097,0	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	97,8	2,2	0,0						Cambiado el trazado de parte del tramo por indicación del agente medioamb.
004	03	2	3	2.004.03	1.004	Millares	1.015,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0						Asfaltado.
005	01	2	X	2.005.01	1.014	Millares	3.741,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	98,8	1,2	0,0						Intransitable.
005	02	2	3	2.005.02	1.049	Millares, Quesa	5.263,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	88,3	0,0	11,7	0,0						
006	01	2	3	2.006.01	1.035	Bicorp, Cortes de Pallás	7.434,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	25,6	74,4	0,0	0,0						
007	01	2	3	2.007.01	1.033	Bicorp	8.307,4	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0						Firme en mal estado.
008	01	2	3	2.008.01	1.039	Bicorp	6.812,0	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,4	99,6	0,0	0,0						Camino propuesto por agente medioambiental.
009	01	2	3	2.009.01	1.032	Bicorp	3.642,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	91,9	8,1	0,0	0,0						Firme en mal estado.
010	01	2	3	2.010.01	1.048	Bicorp, Quesa	2.540,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	43,2	20,2	36,6	0,0						
010	02	2	2	2.010.02	1.047	Quesa	4.728,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		26,4	42,1	31,5	0,0						Asfaltado.
010	03	2	2	2.010.03	1.046	Quesa	2.921,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	95,1	4,9	0,0						
011	01	2	3	2.011.01	SD	Teresa de Cofrentes	3.757,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	34,8	41,5	23,7	0,0						No hay datos de inventario.
011	02	2	3	2.011.02	1.027	Bicorp, Teresa de Cofrentes	5.178,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	43,9	55,5	0,6	0,0						
012	01	2	3	2.012.01	1.028	Bicorp	6.167,2	<3,5 m	2 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	12	2	15,7	80,6	3,8	0,0						
013	01	2	3	2.013.01	1.025	Bicorp	2.312,2	<3,5 m	1 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	98,6	1,4	0,0						
013	02	2	3	2.013.02	1.024	Bicorp	5.945,8	<3,5 m	1 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	54,3	41,7	4,0	0,0						Cambiado el trazado de parte del tramo por indicación del agente medioamb.
014	01	2	3	2.014.01	1.052	Navarrés	6.656,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	31,8	28,8	39,4	0,0						Propuesto por agente medioambiental.
015	01	2	1	2.015.01	1.041	Navarrés	5.036,1	>5,5 m		Mantenimiento	13		74,0	0,0	26,0	0,0						Ctra. acceso presa Escalona.
016	01	2	2	2.016.01	1.040	Navarrés, Tous	4.514,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						Ctra. acceso presa de Tous.
017	01	2	3	2.017.01	1.019	Bicorp	8.228,2	<3,5 m	1 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	12	2	66,5	25,9	7,6	0,0						
018	01	2	X	2.018.01	1.018	Bicorp	764,6	<3,5 m	1 Vegetación, 2 Curvas, 1 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	76,2	23,8	0,0	0,0						Intransitable.
018	02	2	3	2.018.02	1.017	Bicorp	2.892,3	<3,5 m	3 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	12	2	49,6	44,3	6,2	0,0						Hay una parte del tramo que está perdida.
019	01	2	3	2.019.01	1.067	Bicorp	6.481,2	<3,5 m	2 Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	66,8	31,8	1,3	0,0						
020	01	2	X	2.020.01	1.075	Bicorp	1.677,0	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	14,3	84,2	1,6	0,0						
020	02	2	3	2.020.02	1.074	Bicorp, Quesa	4.214,4	<3,5 m	2 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	12	2	10,5	88,7	0,8	0,0						
021	01	2	2	2.021.01	1.050	Navarrés	4.732,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		44,1	14,5	41,4	0,0						Propuesto por agente medioambiental.
022	01	2	2	2.022.01	1.043	Navarrés	2.849,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		44,4	30,2	25,4	0,0						
022	02	2	2	2.022.02	1.100	Navarrés	3.439,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		5,2	20,2	74,6	0,0						Asfaltado.
023	01	2	2	2.023.01	1.102	Navarrés, Bolbaite	3.907,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		32,1	31,1	36,8	0,0						
023	02	2	2	2.023.02	1.101	Bolbaite	3.204,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	21,8	78,2	0,0						Asfaltado.
023	03	2	2	2.023.03	1.054	Bolbaite	1.889,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	11,0	89,0	0,0						Asfaltado.
024	01	2	2	2.024.01	1.111	Navarrés, Bolbaite	965,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		88,2	8,2	3,6	0,0						
024	02	2	1	2.024.02	1.112	Bolbaite	1.391,0	>5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																							
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES	
											MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF %	Subv. Part. %	Otros %	Otras Adm. %	1º	2º	3º	4º	5º		
024	03	2	2	2.024.03	1.069	Enguera, Bolbaite	3.238,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		88,0	2,8	9,2	0,0							
024	04	2	2	2.024.04	1.063	Enguera	2.866,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		32,3	62,0	5,8	0,0							
025	01	2	2	2.025.01	1.103	Bolbaite	6.930,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		37,0	6,7	56,3	0,0							Asfaltado.
025	02	2	2	2.025.02	1.104	Chella, Bolbaite	1.011,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							
025	03	2	2	2.025.03	1.105	Chella	2.259,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							
026	01	2	2	2.026.01	1.115	Chella	1.146,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	49,5	50,5	0,0							Incluido por indicación de agente medioambiental. Asfaltado.
026	02	2	2	2.026.02	1.116	Enguera, Chella	5.864,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		9,0	62,9	28,1	0,0							Incluido por indicación de agente medioambiental.
027	01	2	2	2.027.01	1.109	Enguera, Chella	1.698,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		50,4	34,3	15,3	0,0							
027	02	2	2	2.027.02	1.108	Enguera, Anna	349,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	79,8	20,2	0,0							
027	03	2	2	2.027.03	1.107	Anna, Chella	1.804,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0							
027	04	2	2	2.027.04	1.106	Chella	3.760,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	27,6	72,4	0,0							Asfaltado.
028	01	2	3	2.028.01	1.113	Anna	2.713,5	<3,5 m	1 Otros (cadena), 1 Vegetación, 1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0,0	60,7	39,3	0,0							Modificado trazado por indicación agente medioambiental.
029	01	2	2	2.029.01	SD	Rotglà i Corberà, Sellent, Xàtiva	2.142,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	2,2	97,8	0,0							No hay datos de inventario.
029	02	2	3	2.029.02	SD	Sellent, Xàtiva	1.395,0	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	21,7	12,7	65,5	0,0							No hay datos de inventario.
029	03	2	2	2.029.03	SD	Rotglà i Corberà, Xàtiva	2.272,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		43,5	0,0	56,5	0,0							No hay datos de inventario.
030	01	2	2	2.030.01	1.127	Enguera	3.787,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							
030	02	2	1	2.030.02	1.126	Enguera	590,9	>5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							
030	03	2	2	2.030.03	1.125	Enguera, Ayora	2.181,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							
031	01	2	2	2.031.01	1.136	Enguera	6.242,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		38,4	44,6	17,0	0,0							
031	02	2	1	2.031.02	1.137	Enguera	6.457,2	>5,5 m		Mantenimiento	13		89,8	5,5	4,7	0,0							
032	01	2	2	2.032.01	1.087	Enguera	4.087,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		80,9	15,8	3,2	0,0							Firme en mal estado.
032	02	2	X	2.032.02	1.087b	Enguera	1.810,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	11		100,0	0,0	0,0	0,0							Intransitable.
033	01	2	2	2.033.01	1.086	Enguera	9.846,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		47,0	44,1	9,0	0,0							
033	02	2	2	2.033.02	1.085	Enguera	965,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	57,1	42,9	0,0							Asfaltado. Cambiado el trazado.
034	01	2	2	2.034.01	1.084	Enguera	9.621,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		73,1	11,3	15,6	0,0							
035	01	2	2	2.035.01	2.037	Alcúdia de Crespins (I), Xàtiva, Anna	2.234,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		24,3	49,0	26,7	0,0							Asfaltado.
035	02	2	2	2.035.02	2.036	Alcúdia de Crespins (I), Xàtiva	2.528,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		11,5	25,2	63,4	0,0							Asfaltado.
036	01	2	3	2.036.01	SD	Cerdà, Xàtiva	2.535,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	94,3	5,7	0,0	0,0							No hay datos de inventario.
037	01	2	X	2.037.01	1.132	Enguera	3.388,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	81,4	18,6	0,0	0,0							Prácticamente intransitable.
037	02	2	3	2.037.02	1.131	Enguera	1.895,5	<3,5 m	1 Vegetación, 2 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	56,8	26,3	17,0	0,0							
038	01	2	2	2.038.01	1.128	Enguera	4.107,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		93,7	2,5	3,8	0,0							
038	02	2	2	2.038.02	1.129	Enguera	734,6	3,5-5,5 m	1 Curvas, 1 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	13	2	40,3	7,5	52,1	0,0							Asfaltado.
039	01	2	X	2.039.01	1.130	Enguera	2.595,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	48,4	36,0	15,6	0,0							Prácticamente intransitable.
040	01	2	3	2.040.01	1.138	Enguera	1.857,2	<3,5 m	3 Vegetación, 1 Curvas, 1 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	38,4	54,3	7,3	0,0							Firme en mal estado.
040	02	2	3	2.040.02	1.139	Provincia Albacete	2.062,5	<3,5 m	3 Vegetación	Mantenimiento	12		0,0	0,0	0,0	0,0							Sin actuación por parte de la GVA
040	03.1	2	3	2.040.03.1	1.140	Enguera	1.085,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	2	40,3	0,0	59,6	0,0							
040	03.2	2	3	2.040.03.2	1.140	Provincia Albacete	321,2	<3,5 m	1 Curvas, 1 Vegetación	Mantenimiento	12		0,0	0,0	0,0	0,0							Sin actuación por parte de la GVA
040	04	2	2	2.040.04	1.141	Enguera	3.492,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		42,4	31,2	26,4	0,0							
041	01	2	1	2.041.01	1.143	Enguera	886,6	>5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							Camino en obras por parque eólico.
041	02	2	2	2.041.02	1.142	Enguera	6.161,1	3,5-5,5 m	2 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	13	2	34,8	51,7	13,6	0,0							
042	01	2	2	2.042.01	SD	Enguera	1.592,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		49,2	18,1	32,7	0,0							No hay datos de inventario.
043	01	2	2	2.043.01	1.133	Enguera	1.946,6	3,5-5,5 m	1 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	13	2	75,4	19,4	5,2	0,0							
043	02	2	3	2.043.02	1.134	Enguera	1.200,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0							
043	03	2	X	2.043.03	1.135	Enguera	1.324,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	28,7	40,7	30,6	0,0							Prácticamente intransitable.
044	01	2	2	2.044.01	1.151	Enguera	4.533,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		38,9	38,0	23,1	0,0							
044	02	2	2	2.044.02	1.155	Enguera	854,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							
044	03	2	2	2.044.03	1.154	Enguera	1.722,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		78,5	21,5	0,0	0,0							Cambiado el trazado por indicación de Agente Medioambiental.
044	04	2	2	2.044.04	1.153	Enguera	1.134,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		59,2	40,8	0,0	0,0							Asfaltado.
045	01	2	2	2.045.01	1.149	Moixent, Enguera	10.425,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		57,5	38,4	4,2	0,0							Cambiado el trazado por indicación de Agente Medioambiental.
046	01	2	X	2.046.01	1.160	Enguera	5.392,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	48,0	50,8	1,2	0,0							Intransitable.
046	02	2	X	2.046.02	2.046	Moixent, Enguera, Vallada	6.956,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	73,5	26,5	0,0	0,0							
047	01	2	X	2.047.01	1.159	Enguera	1.359,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	79,9	5,9	14,2	0,0							Pista con mucha pendiente.
048	01	2	2	2.048.01	1.162	Enguera	1.804,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		65,6	30,2	4,2	0,0							Cambiado el trazado por indicación de Agente Medioambiental.
048	02	2	X	2.048.02	2.012	Moixent, Enguera	3.021,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	84,9	0,0	15,1	0,0							
049	01	2	2	2.049.01	1.157	Enguera	1.581,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0							
050	01	2	2	2.050.01	1.083	Montesa, Enguera	7.440,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		75,0	16,2	8,9	0,0							
050	02	2	X	2.050.02	1.083b	Enguera	2.153,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0							Intransitable.
051	01	2	2	2.051.01	1.081	Enguera	521,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		9,2	0,0	90,8	0,0							Asfaltado.
051	02	2	2	2.051.02	1.082	Montesa, Enguera	2.434,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		86,2	13,8	0,0	0,0							
051	03	2	1	2.051.03	2.033	Montesa	2.577,2	>5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	100,0	0,0	0,0							
051	04	2	3	2.051.04	2.032	Montesa	635,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	33,6	66,4	0,0							
051	05	2	2	2.051.05	2.030	Montesa	895,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	2,5	97,5	0,0							Asfaltado.
051	06	2	1	2.051.06	2.031	Montesa	1.391,1	>5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	54,2	45,8	0,0							
052	01	2	X	2.052.01	2.016	Font de la Figuera (Ia)	4.665,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	72,4	2,8	24,7	0,0							Intransitable en algunos tramos.
053	01	2	2	2.053.01	2.015	Font de la Figuera (Ia)	3.699,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		5,0	43,0	52,0	0,0							

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																				OBSERVACIONES		
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					
											MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF %	Subv. Part. %	Otros %	Otras Adm. %	1º	2º	3º		4º	5º
054	01	2	2	2.054.01	2.004	Moixent, Enguera	4.711,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		11,1	70,6	18,3	0,0						
055	01	2	2	2.055.01	2.006	Font de la Figuera (la), Moixent	2.115,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		8,6	80,0	11,4	0,0						Cambiado el trazado por indicación de Agente Medioambiental.
056	01	2	2	2.056.01	2.002	Moixent, Enguera	3.175,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,5	79,2	20,3	0,0						
056	02	2	3	2.056.02	2.003	Moixent	9.272,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	39,2	58,5	2,4	0,0						Vial estrecho y con firme en mal estado.
057	01	2	2	2.057.01	2.014	Font de la Figuera (la)	5.765,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		61,6	32,8	5,5	0,0						
058	01	2	2	2.058.01	2.028	Font de la Figuera (la)	9.286,3	3,5-5,5 m	3 Curvas	Mantenimiento / Mejora	13	2	50,5	6,2	43,4	0,0						
059	01	2	2	2.059.01	2.021	Font de la Figuera (la)	5.335,5	3,5-5,5 m	2 Curvas	Mantenimiento / Mejora	13	2	75,9	0,0	24,1	0,0						
059	02	2	2	2.059.02	2.017	Font de la Figuera (la)	5.042,2	3,5-5,5 m	1 Curvas, 1 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	13	2	22,7	3,9	73,4	0,0						Asfaltado.
060	01	2	3	2.060.01	3.030	Fontanars dels Alforins, Moixent	2.298,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	24,0	39,5	36,5	0,0						Propuesto por Agente Medioambiental.
061	01	2	2	2.061.01	2.022	Moixent	5.109,8	3,5-5,5 m	1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,0	15,1	84,9	0,0						Todo asfaltado excepto 500 m.
061	02	2	2	2.061.02	2.040	Moixent	701,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0						
061	03	2	2	2.061.03	2.039	Moixent	914,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	20,2	79,8	0,0						
062	01	2	3	2.062.01	2.044	Moixent	4.199,0	<3,5 m	1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	64,1	34,2	1,7	0,0						Firme en mal estado.
062	02	2	2	2.062.02	2.045	Moixent, Vallada	4.479,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		91,8	7,2	1,0	0,0						
063	01	2	X	2.063.01	2.047	Moixent	4.522,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	72,9	27,1	0,0	0,0						Intransitable.
064	01	2	X	2.064.01	2.051	Moixent, Vallada, Ontinyent	5.151,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0						Firme en mal estado.
065	01	2	2	2.065.01	3.035	Fontanars dels Alforins, Moixent	3.580,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		91,2	8,8	0,0	0,0						
066	01	2	2	2.066.01	3.038	Vallada, Ontinyent	2.790,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
066	02	2	3	2.066.02	3.039	Ontinyent	4.511,5	<3,5 m	1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	61,0	0,6	38,4	0,0						Asfaltado.
067	01	2	2	2.067.01	2.038	Montesa, Vallada	5.333,4	3,5-5,5 m	1 Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	13	2	95,6	0,0	4,4	0,0						
068	01	2	2	2.068.01	2.034	Aielo de Malferit	2.017,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0						Asfaltado.
068	02	2	3	2.068.02	2.035	Aielo de Malferit, Montesa	4.923,4	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	79,6	0,0	20,4	0,0						Firme en mal estado.
069	01	2	2	2.069.01	3.001	Ollería (I'), Canals	2.218,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
069	02	2	2	2.069.02	3.002	Ollería (I'), Canals	2.861,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
070	01	2	X	2.070.01	2.053	Barxeta, Genovés	2.128,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	69,0	3,2	27,8	0,0						Intransitable.
070	02	2	X	2.070.02	2.053	Barxeta	2.766,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	100,0	0,0	0,0						Intransitable.
070	03	2	X	2.070.03	3.077	Quatretonda, Barxeta	1.310,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0						Intransitable.
070	04	2	3	2.070.04	3.076	Quatretonda	1.276,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						
071	01	2	2	2.071.01	3.075	Benigànim	3.126,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	24,8	75,2	0,0						
071	03	2	3	2.071.03	3.073	Quatretonda	1.109,0	<3,5 m	1 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	56,9	22,5	20,7	0,0						
072	01	2	2	2.072.01	3.082	Quatretonda, Simat de la Vallidigna	936,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,0	100,0	0,0						
072	02	2	1	2.072.02	3.083	Quatretonda	2.163,4	>5,5 m		Mantenimiento	13		48,6	31,4	20,0	0,0						
072	03	2	2	2.072.03	3.084	Quatretonda	246,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		90,8	9,2	0,0	0,0						
072	04	2	3	2.072.04	3.085	Quatretonda	1.611,7	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	63,6	0,0	36,4	0,0						Firme deteriorado.
073	01	2	X	2.073.01	3.078	Quatretonda	2.187,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0						
073	02	2	X	2.073.02	3.079	Quatretonda	574,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0						Intransitable.
073	04	2	2	2.073.04	3.081	Pinet	493,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	66,5	33,5	0,0						
074	01	2	3	2.074.01	3.108	Quatretonda	2.122,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	4,5	35,6	59,9	0,0						
074	02	2	3	2.074.02	3.109	Quatretonda, Llutxent	709,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	54,3	45,7	0,0	0,0						
075	01	2	1	2.075.01	3.092	Quatretonda, Pinet	1.887,7	>5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
075	02	2	2	2.075.02	3.093	Llutxent, Pinet	3.795,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
075	03	2	3	2.075.03	3.098	Llutxent, Ador	2.175,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						
075	04	2	X	2.075.04	2.099	Llutxent, Ador	2.644,8	<3,5 m	1 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	100,0	0,0	0,0	0,0						
075	05	2	X	2.075.05	3.100	Llutxent	1.147,4	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	100,0	0,0	0,0	0,0						
076	01	2	2	2.076.01	3.097	Pinet	922,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		29,8	8,4	61,8	0,0						Asfaltado.
076	02	2	2	2.076.02	3.096	Llutxent, Pinet	1.032,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
076	03	2	2	2.076.03	3.095	Llutxent	898,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						Hormigonado.
076	04	2	2	2.076.04	3.094	Llutxent	772,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
077	01	2	2	2.077.01	3.101	Llutxent	1.850,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		29,0	0,0	71,0	0,0						Asfaltado.
077	02	2	2	2.077.02	3.102	Llutxent	623,8	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
077	03	2	3	2.077.03	3.103	Llutxent	621,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	66,3	0,0	33,7	0,0						
077	04	2	3	2.077.04	3.104	Llutxent	1.651,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	99,0	0,0	1,0	0,0						
077	05	2	3	2.077.05	3.105	Llutxent, Almiserà	1.527,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	95,3	0,0	4,7	0,0						
077	06	2	X	2.077.06	3.106	Llutxent, Almiserà	1.766,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	41,9	58,1	0,0	0,0						
078	01	2	2	2.078.01	3.021	Fontanars dels Alforins	933,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	3,8	96,2	0,0						
078	02	2	3	2.078.02	3.020	Fontanars dels Alforins, Ontinyent	4.369,3	<3,5 m	1 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	89,5	8,2	2,3	0,0						
078	03	2	2	2.078.03	3.019	Ontinyent	5.530,0	3,5-5,5 m	1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	13	2	65,8	26,8	7,3	0,0						
078	04	2	2	2.078.04	3.018	Ontinyent	1.940,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	53,9	46,1	0,0						
079	01	2	2	2.079.01	3.022	Ontinyent	1.506,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	42,1	57,9	0,0						
079	02	2	2	2.079.02	3.023	Ontinyent	1.982,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		72,0	28,0	0,0	0,0						
080	01	2	2	2.080.01	3.025	Ontinyent	3.092,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		100,0	0,0	0,0	0,0						
081	01	2	3	2.081.01	3.065	Bocairent, Ontinyent	6.264,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	11,0	55,9	33,0	0,0						
082	01	2	2	2.082.01	3.014	Agullent, Alfafara	2.542,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		76,2	11,0	12,8	0,0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																				OBSERVACIONES		
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					
											MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF %	Subv. Part. %	Otros %	Otras Adm. %	1º	2º	3º		4º	5º
083	01	2	2	2.083.01	3.005	Atzeneta d'Albaida, Carrícola, Palomar (el)	2.661,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		88,8	11,2	0,0	0,0					Reparado recientemente.	
083	02	2	2	2.083.02	3.116	Carrícola, Bèlgida	1.920,9	3,5-5,5 m	1 Desprendimientos, 5 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	13	2	89,9	10,1	0,0	0,0					Firme en mal estado.	
083	03	2	2	2.083.03	3.118	Otos, Bèlgida	1.435,0	3,5-5,5 m	2 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	13	2	31,1	61,8	7,1	0,0						
083	04	2	2	2.083.04	3.119	Otos	1.479,3	3,5-5,5 m	3 Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	13	2	0,0	54,7	45,3	0,0					Asfaltado.	
084	01	2	2	2.084.01	3.117	Bèlgida	595,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	0,9	99,1	0,0						
085	01	2	3	2.085.01	3.120	Salem, Orxa (l'), Castelló de Rugat	4.314,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	95,9	4,1	0,0	0,0					Firme en mal estado.	
086	01	2	2	2.086.01	3.121	Aielo de Rugat, Montixelvo, Rugat	2.046,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	5,6	94,4	0,0					Asfaltado.	
086	02	2	3	2.086.02	3.122	Montichelvo	457,2	<3,5 m	1 Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	6,1	91,3	2,7	0,0						
087	01	2	2	2.087.01	3.123	Terrateig, Montixelvo	2.519,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		19,8	38,6	41,6	0,0						
088	01	2	2	2.088.01	3.124	Terrateig	1.235,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	5,9	94,1	0,0					Asfaltado.	
089	01	2	X	2.089.01	3.044	Bocairent, Banyeres de Mariola	4.502,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	74,2	25,8	0,0					Intransitable.	
089	02	2	3	2.089.02	3.043	Bocairent	1.759,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0						
090	01	2	2	2.090.01	3.047	Bocairent, Banyeres de Mariola	2.810,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	39,7	60,3	0,0						
090	02	2	3	2.090.02	3.046	Bocairent	1.621,0	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	44,7	55,3	0,0						
090	03	2	2	2.090.03	3.045	Bocairent	2.858,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	63,1	36,9	0,0						
091	01	2	3	2.091.01	3.055	Bocairent, Alcoi	5.136,4	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	90,7	9,3	0,0					Vial cerrado con cadena y puerta.	
092	01	2	X	2.092.01	3.048	Bocairent	1.628,6	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	99,8	0,2	0,0					Intransitable.	
092	02	2	3	2.092.02	3.049	Bocairent	1.203,1	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	73,9	26,1	0,0						
092	03	2	3	2.092.03	3.050	Bocairent	939,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0						
093	01	2	2	2.093.01	3.059	Bocairent	2.441,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0,0	63,5	36,5	0,0						
093	02	2	X	2.093.02	3.060	Bocairent, Alfafara	2.377,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	91,9	8,1	0,0					Intransitable.	
093	03	2	3	2.093.03	3.061	Bocairent	1.411,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	62,3	37,7	0,0						
094	01	2	X	2.094.01	3.056	Bocairent, Alcoi	473,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	11	5	0,0	100,0	0,0	0,0					Intransitable por vegetación.	
094	02	2	3	2.094.02	3.057	Bocairent, Alcoi	3.750,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	100,0	0,0	0,0					Finca vallada. Cortado por puerta.	
094	03	2	3	2.094.03	3.058	Bocairent	1.002,9	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	83,9	16,1	0,0					Finca vallada. Cortado por puerta.	
095	01	2	3	2.095.01	3.062	Bocairent	2.145,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	71,4	28,6	0,0						
095	02	2	3	2.095.02	3.063	Bocairent, Alcoi, Cocentaina	7.640,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	0,0	97,4	2,6	0,0					Cortado por cadena.	
096	01	2	3	2.096.01	SD	Alcoi	4.797,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	100,0	0,0	0,0	0,0						
097	01	2	3	2.097.01	SD	Alcoi	2.662,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	12	21	46,1	53,8	0,1	0,0						
069	03	2N	NA	2N.069.03		Bellús, Ollería (l'), Xàtiva	2.325,6	3,5-5,5 m		Nueva apertura	17		2,6	97,4	0,0	0,0						
071	02	2N	NA	2N.071.02	3.074	Benigànim, Quatretonda	875,5	3,5-5,5 m		Nueva apertura	17		39,5	42,9	17,6	0,0						
073	03	2N	NA	2N.073.03	3.080	Quatretonda, Pinet	1.286,5	3,5-5,5 m		Nueva apertura	17		97,8	2,2	0,0	0,0						
001	01	3	3	3.001.01	SD	Cortes de Pallás	1.087,7	<3,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
002	01	3	3	3.002.01	SD	Cortes de Pallás	1.050,5	<3,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
003	01	3	X	3.003.01	1.034	Bicorp	517,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	0,0	100,0	0,0	0,0					Firme en mal estado. Acceso a depósito incendios.	
004	01	3	3	3.004.01	1.037	Bicorp	1.891,2	<3,5 m		Mantenimiento	15		32,9	51,9	15,2	0,0					Acceso a observatorio Monte Mayor.	
005	01	3	2	3.005.01	SD	Teresa de Cofrentes	2.729,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		47,9	52,1	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a observatorio Caroché.	
006	01	3	3	3.006.01	1.070	Bicorp	1.630,0	<3,5 m		Mantenimiento	15		43,5	45,9	10,6	0,0					Acceso a depósito incendios.	
007	01	3	2	3.007.01	1.066	Enguera	2.119,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
008	01	3	2	3.008.01	SD	Enguera	836,0	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		22,8	77,2	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
009	01	3	X	3.009.01	1.065	Enguera	784,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	55,5	44,5	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
010	01	3	2	3.010.01	1.068	Enguera, Chella, Bolbaite	3.258,0	3,5-5,5 m	1 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	15	3	97,2	2,8	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
011	01	3	2	3.011.01	1.088	Enguera	4.560,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		70,6	16,3	13,2	0,0					Acceso a depósito incendios.	
011	02	3	3	3.011.02	1.089	Enguera	1.664,4	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	30,0	70,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
012	01	3	3	3.012.01	1.150	Enguera	1.599,7	<3,5 m		Mantenimiento	15		1,8	96,2	2,1	0,0					Acceso a depósito incendios.	
013	01	3	3	3.013.01	1.147	Enguera	865,3	<3,5 m		Mantenimiento	15		82,5	5,0	12,5	0,0					Acceso a depósito incendios.	
014	01	3	3	3.014.01	1.148	Enguera	549,7	<3,5 m	1 Curvas, 1 Vegetación	Mantenimiento / Mejora	15	3	3,2	80,0	16,8	0,0					Acceso a depósito incendios.	
015	01	3	3	3.015.01	1.146	Enguera	723,6	<3,5 m		Mantenimiento	15		13,2	44,0	42,8	0,0					Acceso a depósito incendios.	
016	01	3	3	3.016.01	1.144	Moixent	763,1	<3,5 m		Mantenimiento	15		49,3	50,7	0,0	0,0					Asfaltado. Acceso a depósito incendios.	
016	02	3	X	3.016.02	1.145	Moixent, Enguera	578,0	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	0,0	100,0	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
017	01	3	3	3.017.01	2.010	Moixent	5.110,1	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	81,6	18,4	0,0					Cortado por cadena. Acceso a depósito incendios.	
018	01	3	2	3.018.01	SD	Ontinyent, Vallada	475,6	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a observatorio de Vallada.	
019	01	3	2	3.019.01	SD	Benigànim	938,7	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0,0	0,0	100,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a punto de agua.	
020	01	3	2	3.020.01	2.029	Font de la Figuera (la)	2.269,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		34,6	22,1	43,3	0,0					Acceso a depósito incendios.	
021	01	3	2	3.021.01	2.023	Font de la Figuera (la)	2.730,4	3,5-5,5 m	1 Estrechamiento, 1 Curvas, 1 Intransitable	Mantenimiento / Mejora	15	3	38,5	34,9	26,6	0,0					Acceso a observatorio Caperrutxo.	
022	01	3	2	3.022.01	2.018	Moixent	1.434,9	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0,0	58,6	41,4	0,0					Tiene un tramo asfaltado. Acceso a depósito incendios.	
023	01	3	3	3.023.01	SD	Beniatjar, Beniarrés	576,0	<3,5 m		Mantenimiento	15		63,6	36,4	0,0	0,0					Acceso a observatorio de Beniatjar.	
024	01	3	2	3.024.01	SD	Fontanars dels Alforins	467,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
025	01	3	3	3.025.01	SD	Bocairent	1.100,5	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	65,5	34,5	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito incendios.	
026	01	3	3	3.026.01	3.052	Bocairent	177,3	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	24,8	75,2	0,0					Acceso a depósito incendios.	
026	02	3	X	3.026.02	3.053	Bocairent	1.756,8	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	0,0	100,0	0,0	0,0					Intransitable por invasión de vegetación.	
026	03	3	3	3.026.03	3.054	Bocairent	961,7	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	100,0	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
027	01	3	3	3.027.01	SD	Bocairent	871,2	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	79,0	21,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito incendios.	
028	01	3	X	3.028.01	1.020	Bicorp	81,2	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	0,0	13,8	86,2	0,0					Acceso a depósito incendios.	
029	01	3	X	3.029.01	1.016	Bicorp	272,5	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	73,2	26,8	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																						
ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	ID	Id_invent	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
											MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF %	Subv. Part. %	Otros %	Otras Adm. %	1º	2º	3º	4º	5º	
030	01	3	3	3.030.01	SD	Enguera	178,3	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	100,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
031	01	3	X	3.031.01	SD	Enguera	124,3	<3,5 m		Mantenimiento / Mejora	14	6	0,0	100,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
032	01	3	3	3.032.01	3.072	Quatretonda	223,9	<3,5 m		Mantenimiento	15		59,3	40,7	0,0	0,0					Acceso a depósito incendios.	
033	01	3	3	3.033.01	SD	Moixent	266,4	<3,5 m		Mantenimiento	15		0,0	95,6	4,4	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
034	01	3	3	3.034.01	SD	Terrateig	82,1	<3,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
035	01	3	2	3.035.01	SD	Dos Aguas	6.781,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0,0	76,4	23,6	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a punto de agua.	
036	01	3	3	3.036.01	SD	Teresa de Cofrentes	998,2	<3,5 m		Mantenimiento	15		20,3	69,7	10,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
037	01	3	1	3.037.01	SD	Ayora	9.002,9	>5,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
038	01	3	3	3.038.01	SD	Ayora	196,7	<3,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
039	01	3	2	3.039.01	SD	Ayora	759,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
040	01	3	2	3.040.01	SD	Ayora	369,3	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
041	01	3	2	3.041.01	SD	Fontanars dels Alforins, Camp de Mirra	1.631,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		100,0	0,0	0,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
042	01	3	2	3.042.01	SD	Beneixama	1.843,2	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0,0	31,5	68,5	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
043	01	3	2	3.043.01	SD	Beneixama, Banyeres de Mariola	8.687,5	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		80,0	16,1	3,9	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
044	01	3	2	3.044.01	SD	Banyeres de Mariola, Alcoi	2.476,1	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0,0	79,0	21,0	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	
045	01	3	2	3.045.01	SD	Alcoi	2.235,4	3,5-5,5 m		Mantenimiento	15		0,0	73,2	26,8	0,0					No hay datos de inventario. Acceso a depósito de incendios.	

LEYENDA

Curvas: Punto negro en curva por trazado o radio.
Vegetación: Vegetación invadiendo el vial
Estrechamiento: Estrechamiento puntual
Desprendimiento: Desprendimiento que impide la circulación

Cons. PIF: Inversión directa de la Conselleria competente en prevención de incendios forestales
Subv. Part.: Subvención a particulares
Otros:
Otras Adm.: Otras administraciones