

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA DEMARCACIÓN DE VALL D'ALBA



AÑO DE REDACCIÓN: 2011

DESCRIPCIÓN DE
LA RED VIARIA

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
0.001.01	001	01	0	0	Vilafranca (Demarcación de Sant Mateu)	7.758,40	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-15
0.001.02	001	02	0	0	Ares del Mestre (Demarcación de Sant Mateu)	8.426,45	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-15
0.001.03	001	03	0	2	Ares del Mestre (Demarcación de Sant Mateu)	451,41	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora			0	70	30	0						
0.001.04	001	04	0	0	Ares del Mestre / Catí (Demarcación de Sant Mateu)	10.901,22	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-15
0.001.05	001	05	0	0	Albocàsser	4.408,10	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-15
0.002.01	002	01	0	0	Albocàsser	6.334,14	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-15
0.002.02	002	02	0	2	Tírig	7.928,39	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora			0	0	0	100						CV-130
0.002.03	002	03	0	0	Tírig	4.497,23	SD		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-130
0.002.04	002	04	0	0	Sant Mateu / La Salzadella (Demarcación de Sant Mateu)	6.890,38	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-130
0.003.01	003	01	0	0	Vilafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	6.326,07	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-167
0.003.02	003	02	0	0	Benasal	15.703,52	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-167/ CV-166
0.004.01	004	01	0	2	Culla	7.997,47	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora			0	0	0	100						CV-166
0.004.02	004	02	0	0	Vilar de Canes / La Torre d'En Besora / Culla /Albocàsser	7.836,83	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-166
0.005.01	005	01	0	0	Atzeneta del Maestrat / Benafiqos /Culla	41.178,29	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-165
0.006.01	006	01	0	0	Culla / Tírig / Benlloch	22.713,98	> 5,5	Estrechamiento	Mantenimiento			1	0	0	100						CV-15
0.006.02	006	02	0	0	Borriol / La Pobla Tornesa	1.641,98	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						vial auxiliar CV-10
0.006.03	006	03	0	0	Vall d'Alba / Vilafamés /La Pobla Tornesa	7.839,19	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-15
0.006.04	006	04	0	0	Borriol / La Pobla Tornesa	1.819,62	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						vial auxiliar CV-10
0.007.01	007	01	0	0	Sant Mateu / La Salzadella (Demarcación de Sant Mateu)	9.514,41	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-10

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
0.007.02	007	02	0	0	Les Coves de Vinromà	8.150,08	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-10
0.007.03	007	03	0	0	Les Coves de Vinromà	1.454,08	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						vial auxiliar CV_10
0.007.04	007	04	0	0	La Pobla Tornesa	24.419,57	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-10
0.007.05	007	05	0	0	La Pobla Tornesa	2.915,38	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-10
0.007.06	007	06	0	0	Borriol / La Pobla Tornesa	1.226,67	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						vial auxiliar CV-10
0.007.07	007	07	0	0	Borriol	5.576,07	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-10
0.007.08	007	08	0	0	Borriol	2.117,70	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-10 vial auxiliar
0.007.09	007	09	0	0	Borriol	2.476,93	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-10
0.007.10	007	010	0	0	Castelló de la Plana	2.615,13	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-151
0.008.01	008	01	0	0	La Pobla Tornesa	1.418,05	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						via auxiliar de la CV-10
0.009.01	009	01	0	0	Benafigos / Vistabella del Maestrazgo	6.207,04	> 5,5		Mantenimiento			4	0	0	100						CV-169
0.009.02	009	02	0	2	Benafigos	4.068,64	5	Curvas	Mantenimiento / Mejora			0	0	0	100						CV-169
0.009.03	009	03	0	2	Benafigos	628,09	3,5-5	Curvas	Mantenimiento / Mejora			0	0	0	100						CV-169
0.009.04	009	04	0	2	Benafigos / Atzeneta del Maestrat	2.995,08	3,5-5,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora			0	0	0	100						CV-169
0.010.01	010	01	0	0	Vistabella del Maestrazgo	10.546,04			Mantenimiento			0	0	0	100						CV-170
0.010.02	010	02	0	0	Vistabella del Maestrazgo	13.450,16		Curvas	Mantenimiento			0	0	0	100						CV-170
0.010.03	010	03	0	0	Atzeneta del Maestrat	8.640,65			Mantenimiento			0	0	0	100						CV-170
0.010.04	010	04	0	0	Vistabella del Maestrazgo / Atzeneta del Maestrat / Benafigos	2.512,61	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-170
0.011.01	011	01	0	0	Sierra Engarcerán / Benlloch	10.289,12	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-155
0.012.01	012	01	0	0	Atzeneta del Maestrat / Xodos	3.510,82	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-171
0.012.02	012	02	0	0	Vall d'Alba / Les Useres / Atzaneta del Maestrat	11.348,23	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-170
0.013.01	013	01	0	0	Vall d'Alba / Benlloch	8.754,37	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-156
0.014.01	014	01	0	0	Vilanova d'Alcolea	2.986,34	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-1440
0.015.01	015	01	0	0	Vilanova d'Alcolea	2.253,14	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-145

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
0.015.02	015	02	0	0	Vilanova d'Alcolea / Torreblanca	14.810,15	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-145
0.016.01	016	01	0	0	Vila-real (Demarcación de Segorbe)	5.290,00	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						A7
0.016.02	016	02	0	0	Vila-real (Demarcación de Segorbe)	46.008,04	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						A7
0.016.03	016	03	0	0	Vila-real (Demarcación de Segorbe)	1.966,38	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						A7
0.017.01	017	01	0	0	Teruel (Fuera de Demarcación)	2.540,44	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						TE-V-8111 Otras Comunidad Autónoma
0.017.02	017	02	0	1	Teruel (Fuera de Demarcación)	651,95	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						TE-42 Otra Comunidad Autónoma
0.018.01	018	01	0	0	Les Useres	6.664,99	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-1635
0.019.01	019	01	0	0	Vall d'Alba	1.677,72	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-162
0.019.02	019	02	0	0	Vilafamés	1.065,93	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						antigua CV -162
0.019.03	019	03	0	0	Vilafamés	3.070,47	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-162
0.020.01	020	01	0	0	Vilafamés / Vall d'Alba	5.945,76	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-158
0.020.02	020	02	0	0	Vilafamés	528,90	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						vial interior municipio
0.021.01	021	01	0	0	Sant Joan de Moró / Vilafamés	13.528,14	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-160
0.021.02	021	02	0	0	Vilafamés	1.672,78	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						
0.021.03	021	03	0	0	Vilafamés	2.617,74	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-160
0.022.01	022	01	0	0	Lucena del Cid / Figueroles / L'Alcora	1.462,92	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-190
0.022.02	022	02	0	0	Lucena del Cid / Figueroles / L'Alcora	23.634,54	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-190
0.023.01	023	01	0	0	Les Useres / Costur / L'Alcora	837,60	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-165
0.023.02	023	02	0	0	Les Useres / Costur / L'Alcora	2.817,22	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-165
0.024.01	024	01	0	0	Lucena del Cid / Argelita	14.733,48	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-193
0.025.01	025	01	0	0	L'Alcora	6.598,80	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-188
0.025.02	025	02	0	0	L'Alcora	1.261,25	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						carretera atraviesa l'Alcora
0.026.01	026	01	0	0	L'Alcora	1.717,87	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-1904
0.026.02	026	2	0	0	L'Alcora / Borriol / Castelló de la Plana	12.696,12	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-16
0.026.03	026	03	0	0	Castelló de la Plana	521,59	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-1540

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
0.027.01	027	01	0	0	L'Alcora	1.909,19	> 5,5		Mantenimiento			0	9	91	0						
0.027.02	027	02	0	0	L'Alcora	5.172,53	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-21
0.028.01	028	01	0	0	Borriana /Almassora / Castelló de la Plana	7.002,86	> 5,5		Mantenimiento			0	6	94	100						CV-10
0.028.02	028	02	0	0	Villa-real (Demarcación de Segorbe)	1.449,77	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-1851 / LV-Vilareal
0.029.01	029	01	0	0	Villa-real (Demarcación de Segorbe)	6.614,77	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-20
1.001.01	001	01	1	SD	Benasal / Vistabella del Maestrazgo	1.328,49	SD		Mantenimiento			0	79	21	0						
1.001.02	001	02	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	2.149,24	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	10	90	0						
1.001.03	001	03	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	623,14	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	77	23	0						
1.001.04	001	04	1	X	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	577,22	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	0	100	0						
1.001.05	001	05	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	2.821,52	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	48	52	0						
1.001.06	001	06	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	2.934,12	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	25	60	15	0						
1.001.07	001	07	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	658,36	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	95	5	0	0						
1.001.08	001	08	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	1.263,58	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	95	5	0	0						
1.001.09	001	09	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	107,99	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	100	0	0	0						
1.001.10	001	10	1	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	2.171,26	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	80	20	0	0						
1.001.11	001	11	1	SD	Teruel (Fuera de Demarcación)	913,92	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						
1.001.12	001	12	1	SD	Teruel (Fuera de Demarcación)	1.645,42	SD		Mantenimiento			0	0	100	0						
1.001.13	001	13	1	3	Vistabella del Maestrazgo	2.099,14	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	0	100	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																				OBSERVACIONES	
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º		5º
1.001.14	001	14	1	3	Vistabella del Maestrazgo	2.418,67	3,5	Desprendimientos, Vegetación y Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	8	77	15	0						
1.001.15	001	15	1	3	Vistabella del Maestrazgo	4.729,18	3,5	Curvas, Vegetación y Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	8	1	4	96	0	0						
1.001.16	001	16	1	2	Vistabella del Maestrazgo	2.659,89	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	64	36	0	0						
1.001.17	001	17	1	1	Vistabella del Maestrazgo	1.655,36	5,5		Mantenimiento	10		4	5	91	0						
1.001.18	001	18	1	1	Vistabella del Maestrazgo	2.430,34	5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-1720
1.002.01	002	01	1	2	Benasal / Culla	8.785,28	> 5,5		Mantenimiento	9	20	0	64	36	0						
1.002.02	002	02	1	1	Culla	3.513,37	> 5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-166
1.002.03	002	03	1	2	Culla	7.409,44	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	61	39	0						
1.002.04	002	04	1	1	Culla	7.136,85	5,5		Mantenimiento	10		0	47	53	0						
1.003.01	003	01	1	2	Culla	3.820,25	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	69	31	0						
1.004.01	004	01	1	0	Catí / Albocàsser	9.287,68	> 5,5		Mantenimiento			0	73	27	0						vial municipal
1.004.02	004	02	1	2	Catí / Albocàsser	2.292,04	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	76	24	0						
1.004.03	004	03	1	1	Tírig	5.655,81	> 5,5m	Cerramiento	Mantenimiento	10		0	52	48	0						1.045.02 Sant Mateu
1.004.04	004	04	1	0	Tírig	3.548,65	> 5,5		Mantenimiento			0	43	57	0						
1.004.05	004	05	1	2	Salzadella (Demarcación de Sant Mateu)	4.373,44	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	48	52	0						
1.004.06	004	06	1	X	Salzadella (Demarcación de Sant Mateu)	1.719,62	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	0	100	0						
1.005.01	005	01	1	3	Salzadella (Demarcación de Sant Mateu)	7.624,18	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	54	46	0						
1.005.02	005	02	1	X	Salzadella (Demarcación de Sant Mateu)	1.013,94	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	20	80	0						
1.006.01	006	01	1	3	Les Coves de Vinromà	917,14	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	47	53	0						
1.006.02	006	02	1	2	Alcalà de Xivert (Demarcación de Sant Mateu)	6.353,12	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	65	18	17	0						Pistas Mas del Ascle
1.006.03	006	03	1	SD	Alcalà de Xivert (Demarcación de Sant Mateu)	11.030,39	SD		Mantenimiento			68	5	28	0						
1.007.01	007	01	1	0	Albocàsser	3.924,13	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-129

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.007.02	007	02	1	1	Albocàsser / Les Coves de Vinromà	12.360,52	> 5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-129
1.008.01	008	01	1	1	Les Coves de Vinromà	9.247,78	3,5-5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-133
1.008.02	008	02	1	SD	Alcalà de Xivert (Demarcación de Sant Mateu)	5.876,04	SD		Mantenimiento			0	33	67	0						
1.009.01	009	01	1	2	Culla	806,15	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	92	8	0						
1.009.02	009	02	1	3	Culla	688,01	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	88	12	0						
1.009.03	009	03	1	3	Culla	299,28	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	50	50	0						
1.009.04	009	04	1	3	Culla	1.341,84	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	91	9	0						
1.009.05	009	05	1	3	Culla	13.586,99	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	52	48	0						
1.010.01	010	01	1	1	Albocàsser / La Torre d'en Domènec / Vilanova d'Alcolea / Sarratella / Les Coves de Vinromà	21.729,95	5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-154
1.010.02	010	02	1	2	Vilanova d'Alcolea	1.171,54	3,5-5,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	12	88	0						
1.010.03	010	03	1	2	Les Coves de Vinromà / Vilanova d'Alcolea	8.088,05	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	72	21	7	0						
1.011.01	011	01	1	2	Albocàsser	568,05	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	33	63	4	0						
1.011.02	011	02	1	3	Sierra Engarcerán	4.266,00	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	51	49	0						
1.011.03	011	03	1	X	Sierra Engarcerán	685,78	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	100	0	0						
1.011.04	011	04	1	X	Sierra Engarcerán	2.271,30	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	40	60	0						
1.011.05	011	05	1	X	Sierra Engarcerán	390,74	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	100	0	0						
1.011.06	011	06	1	X	Sierra Engarcerán	1.297,41	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	100	0	0						
1.011.07	011	07	1	X	Sierra Engarcerán / Sarratella	492,50	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	100	0	0						
1.011.08	011	08	1	X	Sarratella	1.397,28	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	25	75	0						
1.012.01	012	01	1	1	Vilanova d'Alcolea	11.921,06	> 5,5		Mantenimiento	10		0	43	57	0						
1.013.01	013	01	1	1	Vilanova d'Alcolea	4.352,59	3,5-5,5		Mantenimiento	10		0	68	32	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.014.01	014	01	1	0	Cabanes /Torreblanca /Alcalà de Xivert	29.720,65	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						N-340
1.014.02	014	02	1	0	Benicàssim /Orpesa	6.135,76	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						N-340
1.014.03	014	03	1	0	Almassora / Castelló de la Plana / Benicàssim	23.474,68	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						N340
1.015.01	015	01	1	2	Teruel (Fuera de Demarcación)	11.653,10	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	0	100	0						
1.016.01	016	01	1	2	Xodos	6.653,14	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	85	15	0						
1.016.02	016	02	1	2	Atzeneta del Maestrat / Xodos	12.404,22	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	0	0	100						CV-171
1.017.01	017	01	1	2	Benafigos	5.303,25	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	64	36	0						
1.018.01	018	01	1	2	Atzeneta del Maestrat	1.478,12	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	83	17	0						
1.018.02	018	02	1	2	Culla	4.833,26	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	48	52	0						
1.019.01	019	01	1	2	Sierra Engarcerán	7.500,30	3,5-5,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	0	0	100						CV-155
1.019.02	019	02	1	2	Sierra Engarcerán	3.221,87	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	32	68	0						
1.019.03	019	03	1	3	Sierra Engarcerán	7.485,77	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	57	43	0						
1.019.04	019	04	1	2	Vall d'Alba / La Torre d'en Doménec	916,80	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	100	0	0						
1.019.05	019	05	1	3	Vall d'Alba	186,73	3,5	Pendiente	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	100	0	0						
1.019.06	019	06	1	2	Vall d'Alba	411,93	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	71	29	0						
1.019.07	019	07	1	3	Vall d'Alba	589,66	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	100	0	0						
1.019.08	019	08	1	2	Vall d'Alba	1.258,28	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	81	19	0						
1.020.01	020	01	1	0	Benlloch	2.127,18	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						camino servicio CV-13
1.020.02	020	02	1	2	Benlloch	2.741,98	3,5-5,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	3	76	21	0						
1.020.03	020	03	1	X	Benlloch	246,84	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	90	10	0						
1.020.04	020	04	1	2	Benlloch / Cabanes	8.404,95	3,5-5,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	65	34	0						
1.020.05	020	05	1	1	Cabanes	2.581,70	3,5- 6		Mantenimiento	10		48	8	44	0						
1.021.01	021	01	1	2	Teruel (Fuera de Demarcación)	6.209,07	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	0	100	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.021.02	021	02	1	2	Villahermosa del Río (Demarcación de Segorbe)	2.558,40	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	100	0	0						
1.021.03	021	03	1	2	Teruel (Fuera de Demarcación)	835,28	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	0	100	0						
1.021.04	021	04	1	2	Vistabella del Maestrazgo	4.562,54	4		Mantenimiento / Mejora	9	20	28	72	0	0						
1.021.05	021	05	1	2	Vistabella del Maestrazgo	7.788,80	4		Mantenimiento / Mejora	9	20	16	49	36	0						
1.022.01	022	01	1	2	Vistabella del Maestrazgo	3.197,48	4		Mantenimiento / Mejora	9	20	91	9	0	0						
1.023.01	023	01	1	3	Lucena del Cid / Castillo de Villamalefa / Xodos	20.663,26	3,5	Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	8	19	31	69	0	0						
1.023.02	023	02	1	3	Lucena del Cid / Castillo de Villamalefa	7.674,75	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	79	21	0						
1.023.03	023	03	1	SD	Castillo de Villamalefa (Demarcación de Segorbe)	2.032,61	SD		Mantenimiento			0	18	82	0						
1.023.04	023	04	1	SD	Castillo de Villamalefa (Demarcación de Segorbe)	6.524,53	SD		Mantenimiento			0	90	10	0						
1.024.01	024	01	1	2	Xodos	704,57	3,5-5,5		Mantenimiento	9	20	0	90	10	0						
1.025.01	025	01	1	1	Atzeneta del Maestrat	1.153,09	3,5-5,5		Mantenimiento	10		0	46	54	0						
1.025.02	025	02	1	3	Atzeneta del Maestrat	2.395,11	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	76	24	0						
1.025.03	025	03	1	2	Lucena del Cid	5.702,28	4,0		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	83	17	0						
1.025.04	025	04	1	2	Lucena del Cid	2.563,30	3,5-4,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	53	47	0						
1.025.05	025	05	1	3	Lucena del Cid	5.127,90	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	70	30	0						
1.025.06	025	06	1	1	Figueroles	460,80	5,5		Mantenimiento	10		0	96	4	0						
1.025.07	025	07	1	3	Figueroles	321,39	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	64	36	0						
1.025.08	025	08	1	1	Figueroles	1.561,22	> 5,5		Mantenimiento	10		0	11	89	0						
1.026.01	026	01	1	2	Les Useres	5.503,79	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	31	69	0						
1.027.01	027	01	1	0	Les Useres / Vall d'Alba	9.094,69	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-159
1.027.02	027	02	1	0	Vall d'Alba	3.432,47	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						CV-159
1.027.03	027	03	1	0	Vall d'Alba	1.362,66	> 5,5		Mantenimiento			0	0	100	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.027.04	027	04	1	0	Vall d'Alba / Cabanes	5.015,78	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100					CV-157	
1.027.05	027	05	1	1	Cabanes	651,32	> 5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100					CV-146	
1.027.06	027	06	1	1	Cabanes	12.190,10	> 5,5	Curvas	Mantenimiento	10	1	0	0	0	100					CV-146	
1.028.01	028	01	1	1	Cabanes	5.372,58	> 5,5		Mantenimiento	10		0	24	76	0						
1.028.02	028	02	1	1	Cabanes	9.372,62	> 5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100					CV-1485	
1.029.01	029	01	1	X	Lucena del Cid	2.306,03	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	7	4	0	82	18	0					1.012.01 Segorbe	
1.029.02	029	02	1	2	Lucena del Cid	2.532,59	3,5-5,5		Mantenimiento	9	20	0	70	30	0					1.012.01 Segorbe	
1.029.03	029	03	1	2	Lucena del Cid	1.957,27	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	37	63	0					1.012.01 Segorbe	
1.030.01	030	01	1	1	Lucena del Cid	6.574,32	> 5,5	Estrechamiento	Mantenimiento	10	1	0	94	6	0						
1.030.02	030	02	1	2	L'Alcora	686,45	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	56	44	0						
1.030.03	030	03	1	3	L'Alcora	382,04	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	35	65	0						
1.030.04	030	04	1	2	L'Alcora	839,33	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	52	48	0						
1.030.05	030	05	1	1	L'Alcora	4.462,46	5,5		Mantenimiento	10		0	51	49	0						
1.031.01	031	01	1	1	Costur	916,97	5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100					CV-165	
1.031.02	031	02	1	2	Costur / Vilafamés	11.872,60	3,5-5,5	Curvas y Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	9	1	0	36	64	0					pista forestal asfaltada	
1.032.01	032	01	1	3	Vilafamés	541,99	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	0	100	0						
1.032.02	032	02	1	3	Vilafamés	1.189,98	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	8	1	0	74	26	0						
1.032.03	032	03	1	3	Vilafamés / Borriol	4.976,51	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	45	55	0						
1.032.04	032	04	1	3	Borriol	5.558,04	3,5		Mantenimiento / Mejora	8	19	0	51	49	0						
1.033.01	033	01	1	1	La Pobla de Tornesa	1.659,66	> 5,5		Mantenimiento	10		0	4	96	0						
1.033.02	033	02	1	1	La Pobla Tornesa / Benicàssim	6.122,28	5,5		Mantenimiento	10		32	63	5	0					vial municipal	
1.034.01	034	01	1	1	Benicàssim / Castelló de la Plana	16.821,55	> 5,5	Cerramiento	Mantenimiento	10	1	0	0	0	100					CV-147	
1.035.01	035	01	1	X	Cabanes	271,27	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	7	1	0	98	2	0						
1.035.02	035	02	1	2	Cabanes	3.067,65	3,5-4,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	26	74	0						
1.036.01	036	01	1	1	Castelló de la Plana	5.571,34	> 5,5		Mantenimiento	10		0	29	71	0					vial municipal	
1.037.01	037	01	1	2	L'Alcora / Lucena del Cid	5.162,57	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	92	8	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
1.037.02	037	02	1	2	Ribesalbes (Demarcación de Segorbe)	6.083,39	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	9	20	0	19	81	0						
1.037.03	037	03	1	1	Castelló de la Plana / Onda / L' Alcora	22.412,51	> 5,5		Mantenimiento	10		0	0	0	100						CV-189
2.001.01	001	01	2	3	Villafranca del Cid / Ares del Maestre (Demarcación de Sant Mateu)	2.562,77	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	27	73	0						
2.001.02	001	02	2	3	Villafranca del Cid(Demarcación de Sant Mateu)	226,59	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	56	44	0						
2.001.03	001	03	2	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	564,64	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.001.04	001	04	2	SD	Benasal	5.016,32	SD		Mantenimiento			0	72	28	0						
2.002.01	002	01	2	2	Benasal	4.058,70	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	51	49	0						
2.002.02	002	02	2	3	Benasal	1.279,35	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.003.01	003	01	2	3	Benasal	3.665,54	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	61	39	0						
2.003.02	003	02	2	3	Benasal	2.885,99	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	71	29	0						
2.003.03	003	03	2	3	Benasal	851,69	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.004.01	004	01	2	SD	Tírig	3.599,37	SD		Mantenimiento			0	90	10	0						
2.004.02	004	02	2	3	Tírig	461,20	3,5	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	85	15	0						
2.004.03	004	03	2	3	Tírig	2.157,06	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	100	0	0						
2.004.04	004	04	2	2	Tírig	947,84	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.005.01	005	01	2	3	Tírig	4.848,95	3,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	38	61	1	0						
2.005.02	005	02	2	2	Tírig	682,97	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	26	74	0						
2.005.03	005	03	2	2	Tírig	1.869,03	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	15	85	0						
2.006.01	006	01	2	1	Tírig	1.542,36	> 5,5		Mantenimiento	13		8	92	0	0						
2.006.02	006	02	2	2	Tírig	917,50	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.006.03	006	03	2	2	Tírig	915,13	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	90	10	0						
2.006.04	006	04	2	X	Tírig	266,40	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	8	92	0						
2.006.05	006	05	2	X	Tírig	1.712,08	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	45	55	0						
2.006.06	006	06	2	NA	Albocàsser / Tírig	457,71			Nueva apertura			0	59	41	0						
2.006.07	006	07	2	X	Albocàsser	2.581,76	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	94	6	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.006.08	006	08	2	3	Albocàsser	667,75	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	96	4	0						
2.006.09	006	09	2	3	Albocàsser	537,22	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.006.10	006	10	2	2	Albocàsser	448,28	3,5-4,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.006.11	006	11	2	2	Albocàsser	3.421,71	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	59	41	0						
2.007.01	007	01	2	2	Benasal	1.122,86	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	85	15	0						
2.007.02	007	02	2	3	Benasal	833,67	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	70	30	0						
2.007.03	007	03	2	2	Benasal	3.881,07	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	53	47	0						
2.008.01	008	01	2	3	Benasal / Vistabella del Maestrazgo	16.626,56	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	72	28	0						
2.008.02	008	02	2	X	Vistabella del Maestrazgo	1.320,55	< 3,5	Vegetación, Curvas y Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	79	21	0						
2.008.03	008	03	2	3	Vistabella del Maestrazgo	1.712,97	3,5	Vegetación, Desprendimiento y Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	19	81	0	0						
2.008.04	008	04	2	X	Vistabella del Maestrazgo	928,16	< 3,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	11	2	85	15	0	0						
2.008.05	008	05	2	3	Vistabella del Maestrazgo	1.525,99	3,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	100	0	0						
2.008.06	008	06	2	3	Vistabella del Maestrazgo	445,03	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	92	8	0						
2.008.07	008	07	2	2	Vistabella del Maestrazgo	4.008,29	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	12	88	0						
2.009.01	009	01	2	2	Vistabella del Maestrazgo	2.956,09	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	87	13	0						
2.009.02	009	02	2	X	Vistabella del Maestrazgo	537,05	< 3,5	Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	11	2	66	34	0	0						
2.009.03	009	03	2	2	Vistabella del Maestrazgo	1.432,53	3,5-5,5		Mantenimiento	13		83	17	0	0						
2.009.04	009	04	2	3	Vistabella del Maestrazgo	3.750,55	3,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	32	68	0	0						
2.009.05	009	05	2	3	Vistabella del Maestrazgo	1.093,67	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.009.06	009	06	2	2	Vistabella del Maestrazgo	1.659,44	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	83	17	0						
2.009.07	009	07	2	3	Vistabella del Maestrazgo	552,05	3,5	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	83	17	0						o
2.009.08	009	08	2	X	Vistabella del Maestrazgo	1.410,11	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	30	70	0						
2.009.09	009	09	2	3	Vistabella del Maestrazgo	288,22	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	27	73	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.009.10	009	10	2	3	Vistabella del Maestrazgo	1.715,67	3,5	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	47	53	0						
2.009.11	009	11	2	2	Vistabella del Maestrazgo	947,37	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	37	63	0						
2.009.12	009	12	2	X	Vistabella del Maestrazgo	1.645,64	< 3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	55	45	0						
2.009.13	009	13	2	2	Vistabella del Maestrazgo	1.384,07	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	9	91	0						
2.010.01	010	01	2	2	Vilar de Canes	1.069,89	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	61	39	0						
2.010.02	010	02	2	3	Vilar de Canes	1.956,13	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	84	16	0						
2.011.01	011	01	2	2	Vilar de Canes / Albocàsser	2.661,09	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	86	14	0						
2.012.01	012	01	2	2	Albocàsser	3.214,16	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	22	78	0						
2.012.02	012	02	2	2	Albocàsser	595,50	3,5-5,5	Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	1	99	0						
2.012.03	012	03	2	2	Albocàsser	15.374,26	3,5-5,5	Vegetación	Mantenimiento	13	2	0	4	96	0						
2.013.01	013	01	2	2	Albocàsser	472,84	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	30	70	0						
2.013.02	013	02	2	3	Albocàsser	853,45	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	69	31	0						
2.014.01	014	01	2	2	Albocàsser	1.403,17	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.014.02	014	02	2	3	Albocàsser	382,37	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	29	71	0						
2.014.03	014	03	2	X	Albocàsser	927,86	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.014.04	014	04	2	NA	Albocàsser	170,01			Nueva apertura			0	100	0	0						
2.014.05	014	05	2	2	Albocàsser	805,93	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						Acceso al área recreativa Font de la Tosca
2.015.01	015	01	2	3	Les Coves de Vinromà	1.977,88	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	93	7	0						
2.015.02	015	02	2	X	Les Coves de Vinromà	2.732,38	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	90	10	0						
2.015.03	015	03	2	3	Les Coves de Vinromà	1.833,86	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	99	1	0						
2.015.04	015	04	2	3	Les Coves de Vinromà	1.770,04	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	56	44	0						
2.016.01	016	01	2	2	Les Coves de Vinromà	1.898,78	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	58	42	0						
2.016.02	016	02	2	3	Les Coves de Vinromà	3.391,82	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	66	34	0						
2.016.03	016	03	2	3	Les Covas de Vinromà / Alcalà de Xivert	2.456,84	3,5	Curvas y Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	96	4	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.016.04	016	04	2	X	Alcalà de Xivert (Demarcación de Sant Mateu)	2.058,12	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	16	84	0	0						
2.017.01	017	01	2	X	Vistabella del Maestrazgo	1.041,34	2,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	74	26	0						
2.017.02	017	02	2	3	Vistabella del Maestrazgo	1.598,15	3,5	Cerramientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	52	48	0						
2.017.03	017	03	2	2	Vistabella del Maestrazgo	4.913,28	4	Cerramientos	Mantenimiento	13		1	95	4	0						
2.017.04	017	04	2	3	Vistabella del Maestrazgo	1.274,15	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	94	6	0	0						
2.017.05	017	05	2	3	Vistabella del Maestrazgo	2.441,43	3,5	Vegetación y Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	95	4	1	0						
2.017.06	017	06	2	2	Vistabella del Maestrazgo	2.634,73	3,5-5,5	Desprendimientos	Mantenimiento	13	2	35	46	19	0						
2.018.01	018	01	2	3	Culla	1.755,64	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	70	30	0						
2.018.02	018	02	2	3	Culla	1.002,51	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	81	19	0						
2.018.03	018	03	2	3	Culla	4.655,59	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	62	38	0						
2.018.04	018	04	2	3	Benafigos	5.683,09	3,5	Curvas y Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	10	77	13	0						
2.018.05	018	05	2	3	Benafigos	3.002,24	3,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	75	25	0						
2.019.01	019	01	2	3	Benafigos	6.449,35	3,5	Curvas y Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	97	3	0						
2.020.01	020	01	2	3	Culla	3.864,25	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	67	33	0						
2.020.02	020	02	2	3	Culla	1.177,46	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	74	26	0						
2.021.01	021	01	2	2	Culla	754,81	4,0		Mantenimiento	13		4	26	70	0						
2.021.02	021	02	2	2	Culla	5.011,21	3,5-5,5		Mantenimiento	13		17	48	35	0						
2.022.01	022	01	2	3	La Torre d'En Besora	542,27	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.022.02	022	02	2	3	La Torre d'En Besora	906,65	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	54	46	0						
2.022.03	022	03	2	X	Culla / La Torre d'En Besora	1.337,68	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	90	10	0						
2.022.04	022	04	2	NA	Culla	1.648,70			2 Nueva apertura			0	88	12	0						
2.022.05	022	05	2	3	Culla	459,79	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	72	28	0						
2.023.01	023	01	2	3	Sierra Engarcerán	4.128,62	3,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	46	54	0						
2.024.01	024	01	2	3	Sarratella	3.206,84	3,5	Curvas y Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	92	8	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.024.02	024	02	2	2	Les Coves de Vinromà / Sarratella	1.373,52	3,5-5,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	13	2	0	100	0	0						
2.024.03	024	03	2	2	Les Coves de Vinromà / La Torre d'en Doménec	1.625,79	3,5-5,5	Vegetación	Mantenimiento	13	2	0	72	28	0						
2.024.04	024	04	2	2	Sarratella	1.619,28	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	32	68	0						
2.025.01	025	01	2	2	Les Coves de Vinromà	2.563,34	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	20	80	0						
2.025.02	025	02	2	2	Les Coves de Vinromà	2.100,99	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	81	19	0						
2.025.03	025	03	2	X	Les Coves de Vinromà	629,07	< 3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.026.01	026	01	2	2	Culla /Sierra Engarcerán	1.800,41	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	28	72	0						
2.027.01	027	01	2	2	Culla /Sierra Engarcerán	1.758,76	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	54	46	0						
2.028.01	028	01	2	3	Culla /Sierra Engarcerán	2.533,42	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	68	32	0						
2.028.02	028	02	2	3	Sierra Engarcerán	1.515,29	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	72	28	0						
2.028.03	028	03	2	3	Sierra Engarcerán	3.900,42	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	51	49	0						
2.029.01	029	01	2	2	Sierra Engarcerán	654,38	3,5-5,5		Mantenimiento	13		41	0	59	0						
2.029.02	029	02	2	2	Sierra Engarcerán	1.476,45	3,5-5,5		Mantenimiento	13		23	42	35	0						
2.029.03	029	03	2	2	Sierra Engarcerán	199,32	3,5-5,5		Mantenimiento	13		45	52	3	0						
2.029.04	029	04	2	2	Sierra Engarcerán	1.309,34	3,5-5,5		Mantenimiento	13		13	33	54	0						
2.029.05	029	05	2	2	Sierra Engarcerán	597,91	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	68	32	0						
2.029.06	029	06	2	2	Sierra Engarcerán / Benlloch	4.887,93	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	59	41	0						
2.029.07	029	07	2	2	Benlloch	2.222,25	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	12	88	0						
2.030.01	030	01	2	3	Sierra Engarcerán / Les Coves de Vinromà	5.829,41	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	22	68	10	0						
2.031.01	031	01	2	2	Vilanova d'Alcolea	1.971,40	3,5-5,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	13	2	84	5	11	0						
2.032.01	032	01	2	2	Vilanova d'Alcolea	1.762,96	3,5-5,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	13	2	91	9	0	0						
2.033.01	033	01	2	2	Vilanova d'Alcolea	3.473,74	3,5-5,5	Estrechamiento	Mantenimiento	13	2	40	17	43	0						
2.034.01	034	01	2	2	Vilanova d'Alcolea	3.185,86	3,5-5,5		Mantenimiento	13		93	4	3	0						
2.035.01	035	01	2	X	Vistabella del Maestrazgo	6.355,96	2,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.035.02	035	02	2	3	Teruel (Fuera de Demarcación)	871,50	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.036.01	036	01	2	2	Vistabella del Maestrazgo	2.571,87	4,0		Mantenimiento	13		0	22	78	0						
2.036.02	036	02	2	3	Vistabella del Maestrazgo	1.700,45	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	53	47	0						
2.036.03	036	03	2	X	Vistabella del Maestrazgo	2.018,90	2,0	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	91	9	0						
2.036.04	036	04	2	2	Vistabella del Maestrazgo	2.553,46	4,0		2 Mantenimiento	13		84	16	0	0						
2.037.01	037	01	2	3	Vistabella del Maestrazgo	3.060,03	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	94	6	0						
2.037.02	037	02	2	X	Xodos / Vistabella del Maestrazgo	1.597,61	< 3,5	Blandón	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.038.01	038	01	2	3	Vistabella del Maestrazgo	2.608,14	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	10	86	3	0						
2.039.01	039	01	2	X	Xodos	4.365,45	2,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	68	32	0						
2.040.01	040	01	2	3	Atzeneta del Maestrat / Vistabella del Maestrazgo	4.961,55	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	58	40	2	0						
2.040.02	040	02	2	3	Xodos	1.891,14	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	90	10	0						
2.041.01	041	01	2	3	Atzeneta del Maestrat	4.966,40	3,5	Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	84	16	0						
2.042.01	042	01	2	2	Xodos	1.818,19	4,0		Mantenimiento	13		0	36	64	0						
2.042.02	042	02	2	3	Xodos	8.344,26	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	86	14	0						
2.044.01	044	01	2	3	Atzeneta del Maestrat	1.309,17	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	64	36	0	0						
2.044.02	044	02	2	3	Atzeneta del Maestrat / Lucena del Cid	4.156,97	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	24	63	12	0						
2.044.03	044	03	2	3	Lucena del Cid	820,79	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	97	3	0	0						
2.045.01	045	01	2	3	Atzeneta del Maestrat / Lucena del Cid	4.147,81	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	7	83	10	0						
2.045.02	045	02	2	3	Lucena del Cid	4.577,34	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	81	19	0						
2.045.03	045	03	2	3	Lucena del Cid	2.444,49	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	88	12	0						
2.045.04	045	04	2	3	Lucena del Cid	798,09	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	81	19	0						
2.045.05	045	05	2	3	Lucena del Cid	2.058,23	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	84	16	0						
2.046.01	046	01	2	3	Lucena del Cid	3.868,80	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	93	7	0						
2.046.02	046	02	2	3	Lucena del Cid	565,59	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	71	29	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.047.01	047	01	2	2	Lucena del Cid	5.037,30	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	94	6	0						Acceso mina cielo abierto
2.047.02	047	02	2	1	Lucena del Cid	5.123,13	> 5,5		Mantenimiento	13		0	0	0	100						CV-1740
2.048.01	048	01	2	3	Lucena del Cid	2.206,79	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	81	19	0						
2.048.02	048	02	2	X	Lucena del Cid	810,29	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	81	19	0						
2.048.03	048	03	2	X	Lucena del Cid	4.475,75	< 3,5	Curvas y Estrechamientos	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	86	14	0						
2.049.01	049	01	2	X	Lucena del Cid	4.640,40	< 3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	90	10	0						
2.049.02	049	02	2	X	Les Useres	3.556,77	< 3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	61	39	0						
2.049.03	049	03	2	X	Les Useres	984,51	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	92	8	0						
2.050.01	050	01	2	3	Atzeneta del Maestrat	6.413,08	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	68	25	7	0						
2.051.01	051	01	2	3	Les Useres	4.491,40	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	57	43	0						
2.051.02	051	02	2	2	Les Useres	3.983,82	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	77	23	0						
2.052.01	052	01	2	2	Sierra Engarcerán / Vall d'Alba	6.005,17	3,5-5,5		2Mantenimiento	13		0	68	32	0						
2.053.01	053	01	2	1	Vilanova d'Alcolea / Benlloch	6.206,48	> 5,5		Mantenimiento	13		12	35	52	0						
2.054.01	054	01	2	2	Les Coves de Vinromà / Vilanova d'Alcolea	6.556,32	3,5-5,5	Vegetación	Mantenimiento	13	2	0	50	50	0						
2.054.02	054	02	2	2	Vilanova d'Alcolea	1.122,35	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	65	35	0						
2.055.01	055	01	2	2	Vilanova d'Alcolea	1.957,27	3,5-5,5	Vegetación	Mantenimiento	13	2	0	62	38	0						
2.056.01	056	01	2	X	Lucena del Cid	1.157,29	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	1	27	72	0						
2.056.02	056	02	2	2	Lucena del Cid	1.360,50	3,5-5,5		Mantenimiento	13		94	6	0	0						
2.057.01	057	01	2	3	Lucena del Cid	3.155,02	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	68	32	0						
2.058.01	058	01	2	3	Lucena del Cid	3.353,45	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	55	45	0						
2.058.02	058	02	2	3	Figueroles	772,45	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	33	67	0						
2.058.03	058	03	2	3	Figueroles	1.028,26	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	75	25	0						
2.058.04	058	04	2	2	Figueroles	1.191,27	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	56	44	0						
2.059.01	059	01	2	2	Figueroles	862,77	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	5	95	0						
2.059.02	059	02	2	2	Figueroles	698,39	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	9	91	0						
2.059.03	059	03	2	3	Figueroles	1.173,88	3,5	Curvas y Estrechamientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	16	84	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.059.04	059	04	2	3	L'Alcora / Figueroles	854,22	3,5	Curvas y Estrechamientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	8	92	0						
2.059.05	059	05	2	3	Figueroles	454,66	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.059.06	059	06	2	3	Costur / L'Alcora	1.873,54	3,5	Estrechamientos y Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	50	50	0						
2.060.01	060	01	2	X	Les Useres	3.101,99	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	51	49	0						
2.060.02	060	02	2	NA	Costur / Les Useres	423,78			Nueva apertura			0	56	44	0						
2.060.03	060	03	2	3	Costur	2.435,39	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	83	17	0						
2.061.01	061	01	2	X	Les Useres / Vilafamés	5.810,38	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	45	55	0					Cruza una rambla	
2.061.02	061	02	2	NA	Vilafamés	507,84			Nueva apertura			0	80	20	0						
2.061.03	061	03	2	X	Vilafamés	3.946,29	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	48	52	0						
2.062.01	062	01	2	2	Vilafamés	2.158,70	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	17	83	0						
2.062.02	062	02	2	3	Vilafamés	749,44	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	25	75	0						
2.062.03	062	03	2	SD	Vilafamés	4.949,57	SD		Mantenimiento			0	32	68	0						
2.063.01	063	01	2	0	Cabanes	1.916,46	> 5,5		Mantenimiento			0	2	98	0						
2.063.02	063	02	2	X	Vilafamés	589,76	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0						
2.063.03	063	03	2	3	Vilafamés	361,16	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	56	44	0						
2.063.04	063	04	2	X	Vilafamés	1.784,78	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0						
2.063.05	063	05	2	3	La Pobla Tornesa	996,12	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.063.06	063	06	2	3	La Pobla Tornesa	1.901,44	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	6	94	0						
2.063.07	063	07	2	2	La Pobla Tornesa	387,00	3,5-4,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.063.08	063	08	2	2	La Pobla Tornesa	427,83	3,5-4		Mantenimiento	13		0	45	55	0						
2.064.01	064	01	2	X	Cabanes / Vilafamés	725,23	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	37	63	0						
2.065.01	065	01	2	3	Cabanes / La Pobla Tornesa	584,10	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	31	69	0						
2.066.01	066	01	2	2	Vilanova d'Alcolea	3.408,06	3,5-5,5	Vegetación	Mantenimiento	13	2	25	55	20	0						
2.067.01	067	01	2	1	Torreblanca	3.529,63	>5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.068.01	068	01	2	3	Torreblanca / Cabanes	6.139,10	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.068.02	068	02	2	2	Cabanes	4.681,72	3,5-5,5	Estrechamiento	Mantenimiento	13	2	0	0	100	0						
2.069.01	069	01	2	3	Torreblanca	852,49	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.069.02	069	02	2	X	Torreblanca	389,90	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0						
2.070.01	070	01	2	3	Cabanes	1.554,64	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	0	100	0						
2.070.02	070	02	2	X	Cabanes	297,09	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0						
2.071.01	071	01	2	X	Cabanes	3.780,78	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0						
2.071.02	071	02	2	2	Cabanes	880,09	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	45	55	0						
2.071.03	071	03	2	2	Cabanes	2.013,14	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	8	92	0						
2.072.01	072	01	2	2	Cabanes	167,55	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.073.01	073	01	2	2	Cabanes	5.473,77	3,5-4,5		Mantenimiento	13		0	86	14	0						
2.074.01	074	01	2	SD	Cabanes	7.197,56	SD		Mantenimiento			0	53	47	0						
2.075.01	075	01	2	2	Cabanes	849,02	3,5-4,5		Mantenimiento	13		24	60	16	0						
2.076.01	076	01	2	3	Cabanes	425,55	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	95	5	0						
2.076.02	076	02	2	X	Cabanes	1.135,03	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	85	15	0						
2.076.03	076	03	2	X	Cabanes	397,84	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	61	39	0						
2.076.04	076	04	2	X	Cabanes	653,55	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	32	68	0						
2.077.01	077	01	2	2	Cabanes	3.925,27	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	7	93	0						
2.078.01	078	01	2	2	Cabanes	603,16	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.078.02	078	02	2	2	Cabanes	329,42	3,5-4		Mantenimiento	13		0	78	22	0						
2.078.03	078	03	2	X	Cabanes	631,63	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	28	72	0						
2.078.04	078	04	2	3	Cabanes	296,94	3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	0	100	0						
2.078.05	078	05	2	X	Cabanes	216,43	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	17	83	0						
2.078.06	078	06	2	X	Cabanes	282,20	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	22	78	0						
2.078.07	078	07	2	3	Cabanes	3.061,15	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	78	22	0						
2.078.08	078	08	2	2	Cabanes	524,74	4,0		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.079.01	079	01	2	2	Cabanes	2.762,88	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	41	59	0						
2.079.02	079	02	2	3	Cabanes	1.180,93	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	27	58	15	0						
2.079.03	079	03	2	X	Cabanes	445,61	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	34	66	0						
2.080.01	080	01	2	2	Cabanes	3.504,06	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	95	5	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.080.02	080	02	2	NA	Cabanes	596,16			Nueva apertura			44	56	0	0						
2.081.01	081	01	2	3	Cabanes	2.183,02	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	7	93	0						
2.081.02	081	02	2	X	Cabanes	793,27	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	8	92	0						
2.081.03	081	03	2	3	Cabanes	508,41	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	10	90	0						
2.082.01	082	01	2	3	L'Alcora	1.215,16	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	32	68	0						
2.082.02	082	02	2	1	Lucena del Cid	3.390,97	>5,5		Mantenimiento	13		0	73	27	0						
2.082.03	082	03	2	1	L'Alcora	868,24	> 5,5		Mantenimiento	13		0	55	45	0						
2.082.04	082	04	2	3	L'Alcora	1.106,30	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	46	54	0						
2.083.01	083	01	2	2	L'Alcora	1.601,75	3,5-5,5 m		Mantenimiento	13		0	19	81	0						
2.083.02	083	02	2	2	L'Alcora	2.135,59	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	32	68	0						
2.084.01	084	01	2	3	L'Alcora	2.085,44	3,5	Curvas y Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	74	26	0						
2.084.02	084	02	2	2	L'Alcora	1.130,31	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	12	88	0						
2.084.03	084	03	2	2	Ribesalbes (Demarcación de Segorbe)	936,74	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	42	58	0						
2.085.01	085	01	2	2	L'Alcora	716,90	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	10	90	0						
2.085.02	085	02	2	3	L'Alcora	293,54	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.085.03	085	03	2	2	L'Alcora	1.335,23	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	28	72	0						
2.085.04	085	04	2	2	L'Alcora	1.677,68	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	71	29	0						
2.085.05	085	05	2	3	L'Alcora	1.655,14	3,5	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	63	37	0						
2.085.06	085	06	2	X	L'Alcora	1.733,45	<3,5	Cerramiento	Mantenimiento / Mejora	11	5	0	91	9	0						
2.085.07	085	07	2	3	L'Alcora	1.140,02		Punto intransitable al final del vial	3 Mantenimiento / Mejora	12	2	0	96	4	0						
2.086.01	086	01	2	2	L'Alcora	2.650,28	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	40	60	0						
2.087.01	087	01	2	2	L'Alcora	467,74	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	9	91	0						
2.087.02	087	02	2	2	L'Alcora	1.352,55	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	40	60	0						
2.087.03	087	03	2	2	L'Alcora	1.012,48	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	81	19	0						
2.087.04	087	04	2	2	L'Alcora	253,05	3,-5,5		Mantenimiento / Mejora	13		0	95	5	0						
2.087.05	087	05	2	3	L'Alcora	231,24	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	16	84	0						
2.087.06	087	06	2	x	L'Alcora	865,93	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.087.07	087	07	2	3	L'Alcora	1.300,58	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	100	0	0						
2.087.08	087	08	2	2	L'Alcora	1.028,97	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	85	15	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																				OBSERVACIONES	
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º		5º
2.088.01	088	01	2	3	L'Alcora	3.815,73	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	53	47	0						
2.088.02	088	02	2	0	L'Alcora	1.340,55	> 5,5		Mantenimiento			0	0	100	0						
2.089.01	089	01	2	3	Vilafamés	2.524,34	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	47	53	0						
2.089.02	089	02	2	2	Vilafamés	734,12	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	50	50	0						
2.089.03	089	03	2	3	Vilafamés / Sant Joan de Moró	2.020,56	3,5-4		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	72	28	0						
2.090.01	090	01	2	3	Sant Joan de Moró / Vilafamés	4.607,62	3,5	Cerramiento	3 Mantenimiento / Mejora	12	2	28	56	16	0						Camino precintado por riesgo de hundimiento de pista.
2.090.02	090	02	2	3	Sant Joan de Moro / Vilafamés	1.013,72	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	21	79	0						
2.090.03	090	03	2	3	Borriol	482,97	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	63	37	0						
2.091.01	091	01	2	2	Sant Joan de Moró	2.977,01	3,5-5,5	Estrechamiento	Mantenimiento	13	2	0	25	75	0						
2.091.02	091	02	2	2	Sant Joan de Moró	2.678,61	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	89	11	0						
2.092.01	092	01	2	2	Sant Joan de Moró	1.743,60	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	20	80	0						
2.092.02	092	02	2	3	Borriol	1.755,21	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	37	63	0						
2.092.03	092	03	2	2	Borriol	3.176,46	3,5-5,5	Estrechamiento	Mantenimiento	13	2	0	32	68	0						
2.093.01	093	01	2	3	Borriol	2.737,46	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	52	48	0						
2.093.02	093	02	2	3	Borriol	1.836,04	3,5	Pendiente y Curvas	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	21	79	0						
2.093.03	093	03	2	2	Borriol	2.704,35	3,5- 5,5		Mantenimiento	13		0	51	49	0						
2.093.04	093	04	2	2	Borriol	1.653,92	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.094.01	094	01	2	3	Borriol	3.740,47	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	28	72	0						Acceso a las urbanizaciones Cuesta los Pinos y Colonia Afanias
2.095.01	095	01	2	X	Vilafamés	1.302,50	< 3,5	Curvas y Estrechamientos	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.095.02	095	02	2	X	Vilafamés	1.458,07	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	13	46	41	0						
2.096.01	096	01	2	3	La Pobla Tornesa / Vilafamés / Borriol	2.763,21	3,5	Desprendimientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	44	56	0						
2.096.02	096	02	2	X	La Pobla Tornesa	1.176,70	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	66	34	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.096.03	096	03	2	NA	La Pobla Tornesa	741,01	< 3,5		Nueva apertura			0	96	4	0						
2.096.04	096	04	2	X	La Pobla Tornesa	556,19	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	71	29	0						
2.096.05	096	05	2	X	La Pobla Tornesa	905,67	< 3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.096.06	096	06	2	X	La Pobla Tornesa	2.403,19	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	65	35	0						
2.096.07	096	07	2	1	La Pobla Tornesa	426,00	> 5,5		Mantenimiento	13		0	2	98	0						
2.097.01	097	01	2	X	La Pobla Tornesa	3.439,11	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	40	60	0						
2.097.02	097	02	2	2	Cabanes	253,48	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.097.03	097	03	2	NA	Cabanes	1.425,94			2 Nueva apertura			0	78	22	0						
2.097.04	097	04	2	3	Cabanes	1.757,95	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	94	6	0						
2.098.01	098	01	2	3	Cabanes	1.296,07	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	25	75	0						
2.098.02	098	02	2	2	Cabanes	174,97	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	75	25	0						
2.098.03	098	03	2	2	Cabanes	446,17	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	13		5	93	2	0						
2.098.04	098	04	2	2	Cabanes	4.857,45	3,5-5,5		Mantenimiento	13		50	49	2	0						
2.099.01	099	01	2	2	Cabanes	2.755,56	3,5-5,5		Mantenimiento	13		96	4	0	0						
2.099.02	099	02	2	2	Cabanes	1.234,19	3,5-4,5		Mantenimiento	13		95	5	0	0						
2.099.03	099	03	2	2	La Pobla Tornesa	958,54	3,5-5,5		Mantenimiento	13		40	60	0	0						
2.099.04	099	04	2	2	Benicàssim / La Pobla Tornesa	2.250,49	3,5-5,5		Mantenimiento	13		100	0	0	0						
2.100.01	100	01	2	2	La Pobla Tornesa / Cabanes	697,61	3,5-5,5		Mantenimiento	13		23	77	0	0						
2.100.02	100	02	2	2	Cabanes	1.761,62	3,5-5	Curvas	Mantenimiento	13	2	7	93	0	0						
2.101.01	101	01	2	1	La Pobla Tornesa	120,73	> 5,5		Mantenimiento	13		0	0	0	100						vial auxiliar CV-10
2.102.01	102	01	2	2	Cabanes	1.983,04	3,5-5		Mantenimiento	13		0	98	2	0						
2.102.02	102	02	2	2	Benicàssim / Cabanes	1.155,55	3,5-5,5		Mantenimiento	13		39	61	0	0						
2.103.01	103	01	2	2	Cabanes / Benicàssim	4.099,34	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	33	67	0						
2.103.02	103	02	2	1	Cabanes / Benicàssim	712,08	> 5,5		Mantenimiento	13		46	54	0	0						
2.104.01	104	01	2	2	Cabanes	329,17	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	67	33	0						
2.104.02	104	02	2	2	Cabanes	258,99	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	90	10	0						
2.104.03	104	03	2	2	Cabanes	4.089,38	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	68	32	0						
2.105.01	105	01	2	3	Cabanes	4.469,52	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	28	72	0						
2.105.02	105	02	2	NA	Cabanes	641,39			2 Nueva apertura			0	100	0	0						
2.105.03	105	03	2	X	Cabanes	963,35	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.105.04	105	04	2	3	Orpesa	369,40	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	83	17	0						
2.105.05	105	05	2	3	Benicàssim / Orpesa	1.926,40	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	80	20	0						
2.105.06	105	06	2	2	Benicàssim	1.899,55	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	25	75	0						
2.106.01	106	01	2	X	Cabanes	1.126,17	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	79	21	0						
2.107.01	107	01	2	X	Cabanes / Orpesa	3.197,01	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.108.01	108	01	2	X	Orpesa	109,96	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	0	100	0						
2.108.02	108	02	2	2	Orpesa	3.568,23	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	96	4	0						
2.109.01	109	01	2	0	La Pobla Tornesa	375,96	> 5,5		Mantenimiento			0	0	0	100						via auxiliar CV-10
2.109.02	109	02	2	X	La Pobla Tornesa / Borriol	3.451,51	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	50	50	0						
2.109.03	109	03	2	NA	Borriol / Benicàssim	1.456,96			2 Nueva apertura			0	100	0	0						senda
2.110.01	110	01	2	2	Benicàssim	1.610,32	3,5-5,5		Mantenimiento	13		99	1	0	0						
2.110.02	110	02	2	2	Benicàssim	543,70	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	82	18	0						
2.111.01	111	01	2	2	Benicàssim	1.170,04	3,5-5,5		Mantenimiento	13		100	0	0	0						
2.112.01	112	01	2	2	Benicàssim	343,46	3,5-5,5		Mantenimiento	13		65	11	25	0						
2.112.02	112	02	2	2	Benicàssim	3.437,78	4,0	Cerramientos	Mantenimiento	13		98	0	1	0						
2.113.01	113	01	2	2	Borriol	1.562,39	3,5-5,5	Curvas	Mantenimiento	13	2	0	8	92	0						
2.113.02	113	02	2	3	Borriol	1.331,20	3,5	Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	69	31	0						
2.113.03	113	03	2	NA	Borriol	576,01			Nueva apertura			0	70	30	0						Senda
2.113.04	113	04	2	3	Borriol	215,79	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	80	20	0						
2.113.05	113	05	2	3	Borriol	573,26	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	37	63	0						
2.113.06	113	06	2	3	Borriol	596,30	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	32	68	0						
2.114.01	114	01	2	2	Borriol	472,35	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.114.02	114	02	2	2	Borriol	1.569,84	3,5-5,5	Estrechamientos	Mantenimiento	13	2	0	15	85	0						
2.114.03	114	03	2	3	Borriol	1.513,44	3,5	Curvas y Vegetación	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	29	71	0						Pista asfaltada firme en mal estado
2.114.04	114	04	2	NA	Borriol	228,79		Vegetación	Nueva apertura			0	0	100	0						Senda
2.114.05	114	05	2	3	Borriol	723,81	3,5	Estrechamientos	Mantenimiento / Mejora	12	2	0	69	31	0						
2.115.01	115	01	2	2	Benicàssim	485,02	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.115.02	115	02	2	X	Benicàssim	315,99	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	11	5	0	100	0	0						
2.115.03	115	03	2	2	Benicàssim	535,57	4,0		Mantenimiento	13		0	85	15	0						
2.115.04	115	04	2	1	Benicàssim	1.109,00	> 5,5		Mantenimiento	13		0	15	85	0						

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
2.116.01	116	01	2	2	Benicàssim	279,84	4,0		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.116.02	116	02	2	2	Benicàssim	326,23	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	100	0	0						
2.116.03	116	03	2	X	Benicàssim	203,53	< 3,5	Punto Intransitable	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.116.04	116	04	2	1	Benicàssim	1.407,13	> 5,5		Mantenimiento	13		0	21	79	0						
2.116.05	116	05	2	2	Castelló de la Plana / Benicàssim	1.378,97	3,5-5,5		Mantenimiento / Mejora	13		0	12	88	0						
2.116.06	116	06	2	2	Castelló de la Plana / Benicàssim	1.645,58	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	25	75	0						
2.116.07	116	07	2	2	Castelló de la Plana	1.976,20	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	1	99	0						
2.117.01	117	01	2	2	Benicàssim	731,85	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	26	74	0						
2.117.02	117	02	2	3	Benicàssim	297,15	3,5		Mantenimiento / Mejora	12	21	0	55	45	0						
2.117.03	117	03	2	X	Benicàssim	1.251,37	< 3,5	Puntos Intransitables y Curvas	Mantenimiento / Mejora	11	2	0	100	0	0						
2.117.04	117	04	2	2	Benicàssim	310,13	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	8	92	0						Acceso a la Urbanización Montemolino
2.118.01	118	01	2	2	Almassora	5.510,33	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.118.02	118	02	2	2	Almassora	3.982,89	3,5-5,5		Mantenimiento	13		0	0	100	0						
2.118.03	118	3	3	2	Borriana (Demarcación de Segorbe)	7.216,31	3,5-4,5		Mantenimiento	15		0	0	100	0						
2.119.01	119	01	2	0	Castillo de Villamalefa (Demarcación de Segorbe)	1.712,83	> 5,5	Desprendimiento	Mantenimiento			39	61	0	0						
3.001.01	001	01	3	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	1.493,85	3,5		Mantenimiento	15		98	0	2	0						Acceso al depósito IC2107
3.002.01	002	01	3	3	Les Coves del Vinromà	2.238,85	3,5		Mantenimiento	15		0	1	99	0						Acceso depósito IC2044
3.003.01	003	01	3	X	Vistabella del Maestrazgo	204,61	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	0	99	1	0						Acceso al depósito IC2142
3.004.01	004	01	3	3	Vistabella del Maestrazgo	3.339,45	3,5		Mantenimiento	15		61	39	0	0						Acceso al depósito IC2120
3.005.01	005	01	3	3	Culla	1.832,37	3,5		Mantenimiento	15		0	81	19	0						Acceso al depósito IC2046
3.006.01	006	01	3	3	Culla	307,07	3,5		Mantenimiento	15		0	0	100	0						Acceso a depósito de subvención
3.007.01	007	01	3	3	Culla	613,61	3,5		Mantenimiento	15		0	41	59	0						Acceso a depósito específico
3.008.01	008	01	3	3	Culla	194,61	3,5		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso al depósito IC2045

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
3.009.01	009	01	3	1	Vistabella del Maestrat	1.030,88	> 5,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a los depósitos IC2121, IC2119, IC2122 y IC2118
3.010.01	010	01	3	3	Vistabella del Maestrat	1.930,98	3,5		Mantenimiento	15		0	51	49	0						Acceso al depósito IC2133
3.011.02	011	02	3	3	Vistabella	3.970,96	3,5		Mantenimiento	15		28	72	0	0						Acceso a depósito IC2023
3.012.03	012	03	3	3	Benafigos	1.412,16	3,5		Mantenimiento	15		0	92	8	0						Acceso a depósito IC2022
3.013.01	013	01	3	0	Benafigos	222,91	> 5,5		Mantenimiento			0	0	100	0						CV-1690
3.013.02	013	02	3	3	Benafigos	1.524,59	3,5	Vegetación y Curvas	Mantenimiento / Mejora	15	3	0	71	29	0						Acceso al depósito IC2020
3.013.03	013	03	3	3	Benafigos	616,56	3,5	Vegetación	Mantenimiento	15	3	0	59	41	0						Acceso al depósito IC2020
3.014.01	014	01	3	3	Culla	902,32	3,5	Estrechamiento	Mantenimiento / Mejora	15	3	0	88	12	0						Acceso a depósito específico
3.015.01	015	01	3	3	Culla	2.325,71	3,5		Mantenimiento	15		45	51	4	0						Acceso a depósito específico
3.016.01	016	01	3	3	Sierra Engarcerán	1.271,27	3,5		Mantenimiento	15		0	78	22	0						Acceso a depósito específico
3.017.01	017	01	3	2	Atzeneta del Maestrat	794,28	3,5-5,5		Mantenimiento	15		0	57	43	0						Acceso a depósito a IC2010
3.018.01	018	01	3	3	Atzeneta del Maestrat	1.141,07	3,5		Mantenimiento	15		0	8	92	0						Acceso a depósito IC2013
3.019.01	019	01	3	3	Benafigos	321,06	3,5		Mantenimiento	15		0	76	24	0						Acceso a depósito IC2021
3.020.01	020	01	3	3	Vistabella del Maestrat	206,36	3,5		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso a depósito IC2141
3.021.01	021	01	3	3	Vistabella del Maestrat	186,57	3,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a depósito IC2134
3.022.01	022	01	3	3	Vistabella del Maestrat	126,85	3,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a depósito IC2124
3.023.01	023	01	3	3	Vistabella del Maestrat	492,02	3,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a depósito IC2143 y IC2116
3.024.01	024	01	3	2	Vistabella del Maestrat	796,74	3,5-5,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a depósito IC2126
3.025.01	025	01	3	2	Vistabella del Maestrat	2.495,76	4,0	Pastor eléctrico lateral	Mantenimiento	15		0	94	6	0						Acceso a depósito específico
3.026.01	026	01	3	3	Xodos	4.616,73	3,5		Mantenimiento	15		64	29	7	0						Acceso observatorio Lloma Bernat y depósito específico
3.027.01	027	01	3	X	Lucena del Cid	1.802,86	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	100	0	0	0						Acceso a depósito específico
3.028.01	028	01	3	X	Les Useres	767,16	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	0	23	77	0						Acceso al depósito IC3095

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																					
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv.P art.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º	5º	
3.029.01	029	01	3	X	Benlloch	499,90	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	34	28	38	0						Acceso a depósito IC2144
3.029.02	029	02	3	X	Benlloch	882,37	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	95	5	0	0						Acceso al observatorio de Subarra
3.030.01	030	01	3	1	Torreblanca	682,86	< 5,5		Mantenimiento	15		0	33	67	0						Acceso a hidrante
3.031.01	031	01	3	3	Cabanes	303,37	3,5		Mantenimiento	15		0	0	100	0						Vial del Parque natural del Desert de les Palmes
3.032.01	032	01	3	X	Lucena del Cid	1.879,09	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	0	97	3	0						Acceso al depósito IC3033
3.032.02	032	02	3	1	Lucena del Cid	791,99	5,5		Mantenimiento	15		0	37	63	0						Acceso al depósito IC3034
3.033.01	033	01	3	1	L' Alcora	970,16	5,5		Mantenimiento	15		0	30	70	0						Acceso al embalse de L'Alcora
3.034.01	034	01	3	3	Cabanes	491,77	3,5		Mantenimiento	15		0	7	93	0						Vial del Parque natural del Desert de les Palmes
3.035.01	035	01	3	3	Cabanes	890,54	3,5		Mantenimiento	15		0	10	90	0						Vial del Parque natural del Desert de les Palmes
3.036.01	036	01	3	3	Lucena del Cid	1.038,18	3,5		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso a observatorio del Cabezo
3.037.01	037	01	3	3	Borriol	70,21	3,5		Mantenimiento	15		0	20	80	0						Acceso al depósito IC2150
3.038.01	038	01	3	3	Benicàssim	159,73	3,5		Mantenimiento	15		0	93	7	0						Acceso al depósito IC2024
3.039.01	039	01	3	3	Benicàssim	424,40	3,5		Mantenimiento / Mejora	15		57	5	38	0						Acceso al depósito IC2025
3.040.01	040	01	3	3	Lucena del Cid	95,07	3,5		Mantenimiento	15		0	0	100	0						Acceso al depósito IC2055
3.041.01	041	1	3	X	Castillo de Villamalefa (Demarcación de Segorbe)	114,08	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	100	0	0	0						Acceso a depósito específico
3.042.01	042	01	3	X	Atzeneta del Maestrat	412,31	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	0	67	33	0						Acceso al depósito IC2014
3.043.01	043	01	3	3	Vilafamés	46,14	3,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a depósito específico
3.044.01	044	01	3	3	Villafranca del Cid (Demarcación de Sant Mateu)	24,89	3,5		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso a depósito específico
3.045.01	045	01	3	3	Vistabella del Maestrazgo	151,26	3,5		Mantenimiento	15		0	0	100	0						Acceso a hidrante retén bomberos
3.046.01	046	01	3	X	Xodos	98,68	< 3,5		Mantenimiento / Mejora	14	6	100	0	0	0						Acceso a depósito específico
3.047.01	047	01	3	3	Lucena del Cid	75,81	3,5		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso a balsa agrícola
3.048.01	048	01	3	3	Atzeneta del Maestrat	13,29	3,5		Mantenimiento	15		0	100	0	0						Acceso al depósito IC2012

CARACTERÍSTICAS Y ORDENACIÓN DE LA RED VIARIA																				OBSERVACIONES	
IDENTIFICADOR DEL VIAL	ELEMENTO	TRAMO	ORDEN	TIPO	MUNICIPIO	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PUNTOS NEGROS	ACTUACIÓN	PRIORIDAD		SISTEMA DE EJECUCIÓN				AÑO DE MANTENIMIENTO					
										MANTENIMIENTO	MEJORA	Cons. PIF	Subv. Part.	Otros	Otras Adm.	1º	2º	3º	4º		5º
3.049.01	049	01	3	3	Culla	108,87	3,5		Mantenimiento	15		0	10	90	0						Acceso a depósito de subvención
3.050.01	050	01	3	3	Alcalà de Xivert (Demarcación de Sant Mateu)	33,34	3,5		Mantenimiento	15		100	0	0	0						Acceso a depósito específico
3.051.01	051	01	3	3	Cabanes	72,89	3,5		Mantenimiento	15		0	0	100	0						Acceso a balsa de subvención
3.052.01	052	01	3	3	Vistabella del Maestrazgo	82,18	3,5		Mantenimiento	15		0	69	31	0						Acceso al depósito IC2132
3.053.01	053	01	3	3	Vistabella del Maestrazgo	101,98	3,5		Mantenimiento	15		0	47	53	0						Acceso a balsa de subvención
3.054.01	054	01	3	3	Cabanes	24,52	3,5		Mantenimiento	15		0	40	60	0						Acceso al depósito IC2026

LEYENDA

TIPO

NA: Tramo o vial de nueva apertura
SD: Sin determinar (sin datos)

PUNTOS NEGROS

Intransitable: Punto dónde no puede circular
Curvas: Punto negro en curva por trazado o radio.
Vegetación: Vegetación invadiendo el vial
Otros: Cerramientos, etc.
Estrechamiento: Estrechamiento puntual
Desprendimiento: Desprendimiento que impide la circulación

SISTEMA DE EJECUCIÓN

Cons. PIF: Inversión directa de la Conselleria competente en prevención de incendios forestales
Subv. Part.: Subvención a particulares
Otros
Otras Adm.: Otras administraciones